

بهره برداری از تجهیزات صنعت برق در طی چند دهه اخیر و خصوصاً رشد شبکه تولید، انتقال و توزیع نیرو در مناطق جنوبی کشور نشان داده است که برخلاف روش های بهره برداری متداول در دیگر نقاط کشور شرایط اقلیمی باعث می شود تا عوامل طبیعی با سرعت قابل ملاحظه ای سبب تخریب تجهیزات صنعتی گردند و علیرغم سرمایه گذاری های انجام شده همانند سایر نقاط کشور نتوان به طور مطلوب از این تجهیزات استفاده نمود و علاوه بر آن در طی گذشت زمان به سرمایه گذاری های مجدد و صرف نیروی انسانی در جهت از بین بردن اثرات مخرب شرایط اقلیمی نیاز می باشد.

آز آنجا که رشد و رونق اقتصادی در مناطق جنوبی کشور سرلوحه دولت می باشد لذا جا دارد که با تمرکز نیرو های بالقوه در وزارت نیرو و سرمایه گذاری های مالی و نیروی انسانی ترتیبی صورت پذیرد تا در یک دوره معین شرایط مناسب عملکرد تجهیزات، فراهم شده و فرصت کافی برای شرکت های برق منطقه ای و توزیع حاصل گردد تا از این رهگذر بتوانند بجای رفع اثرات ناشی از شرایط اقلیمی به توسعه شبکه و افزایش کیفیت برق پردازند.

البته در سایر نقاط کشور نیز بر طبق شرایط اقلیمی موجود در آن مشکلات خاصی در بهره برداری از تجهیزات برقی وجود دارد. به عنوان نمونه در منطقه دریاچه ارومیه با وجود اتمسفر خورنده و وجود املاح با یون های مهاجم در خاک منطقه بر خلاف سواحل جنوبی کشور میانگین دمای هوا در ساعات شبانه روز کمتر بوده و حتی در ماههای سرد سال احتمال یخ زدگی برخی از تجهیزات برقی وجود دارد.

به علاوه به علت بالا بودن میزان بارندگی و سایر مسائل شرایط ویژه ای برای خوردگی و تخریب مواد وجود دارد که در این صورت لازم است تا تحقیقات منطقه ای در این خصوص انجام گیرد. در حالیکه مطابق با استاندارد DIN50019 نواحی ساحلی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با قرار گرفتن در طبقه بندی مناطق با

شرایط آب و هوایی شدیداً گرم و مرطوب دارای شرایط اتمسفری کاملاً منحصر به فرد و سختی می باشند به طوریکه میزان بخار اشباع در این نواحی حتی به میزان ۵۳ میلی بار نیز گزارش گردیده است.

دما در این منطقه به علت نزدیکی به خط استوا نسبت به مناطق دیگر بالاست. همچنین به علت آنکه آب خلیج فارس با وسعتی در حدود ۲۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع فقط از تنگه باریک هرمز با عرض ۳۵ کیلومتر با آبهای آزاد ارتباط دارد لذا املاح موجود در آن از دیگر آبهای آزاد جهان بیشتر است. وجود هوای شرجی، درصد بالای میزان تشعشعات خورشیدی در منطقه و بطور کلی اتمسفر نمکی منطقه سبب متأثر گردیدن تجهیزات ملزومات شبکه نیرو بویژه سطوح ایزولاسیون عایقی آن از شرایط سنگین منطقه گردیده است.

لازم به توضیح است که در سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس تحقیقاتی در این خصوص انجام شده است که از جمله می توان به احداث پایگاه تحقیقات خوردگی در کشور امارات متحده عربی با همکاری شرکت انگلیسی TWI اشاره نمود. این شرکت انگلیسی قصد دارد تا با سرمایه گذاری های کشورهای قطر و عربستان سعودی نیز پایگاه های مشابه ای در این کشورها احداث نماید.

انجام آزمایش های خوردگی و آلودگی مواد مطابق با استاندارد های معتبر نظیر ASTM, BS, ISO در حال پیگیری است، لذا می توان از تجربیات این کشورها استفاده نمود.

در این راستا و در یک پروژه میدانی با همکاری شرکت برق منطقه ای هرمزگان و حمایت سازمان محترم توانیر برای اولین بار با نصب ایستگاه مانیتورینگ جریان نشتی مقره های فشار قوی در پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برقی مناطق گرمسیری هرمزگان اقدام به ثبت و مانیتورینگ جریان نشتی مقره های رده توزیع گردید.

در این پژوهش سعی شده است به بحث و بررسی در ارتباط با نتایج این تحقیق میدانی بویژه بررسی اثرات پروفیل و جنس مقره ها و شرایط آب و هوایی بر عملکرد آنها بپردازد. تا مشکلات موجود و خاص در صنعت برق جنوب کشور با ارائه نمونه ای از تحقیق در محل بیان شود.

## آلودگی (CONTAMINATION)

آلودگی دو نوع تاثیر نا مطلوب روی عناصر خطوط بجای می گذارد. در نوع اول رسوب آلودگی روی زنجیره های مقرر باعث کاهش استقامت عایقی سطحی آنها شده که می تواند در شرایط اضافه ولتاژهای سیستم و در هوای مهی و بارانی موجب FLASHOVER های مکرر شده و یا در شرایط تخلیه مستقیم صاعقه موجب BACK FLASHOVER گردد که نهایتاً تاثیرات آن منجر به آسیب های شدید به سپر های عایق مقرر ها و یا PUNCTURE شدن تعدادی از واحدهای زنجیره ها می گردد و در نوع دوم آلودگی باعث ایجاد خوردگی مانند حفره دار شدن و یا تسریع و تشدید پروسس انواع دیگر خوردگی می گردد.

آلودگی ناشی از دود کارخانجات و سوخته های فسیلی ناشی از کار خودرو ها در نواحی صنعتی و شهرهای بزرگ بصورت کامل در اتمسفر پخش نشده و قسمتهای از آنها خصوصاً در هوای مهی و بارانی به صورت گازهای متراکم  $CO_2$  و  $SO_2$  و غیره در می آید. این توده های متراکم گازی ممکن است تا زیر نقطه شبنم اسید سرد شده و بصورت قطرات ریز باران اسیدی که حاوی ذرات متعدد کربن و دود بهم چسبیده نیز می باشد نزول نموده و موجب حفره دار شدن در عناصر خطوط گردند.

آلودگی در نیروگاه ها، مناطق کویری و پر گردوغبار (آلودگی صحرائی) و سواحل دریاها (آلودگی نمکی) در بالاترین درجات آمده و چون هوا را با ذرات نیمه هادی آلوده که روی سطح مقرر ها می نشینند لزوماً طول مسافت نشت سطحی بالاتر و کاربرد مقرر های با فرم و شکل مخصوص متناسب با نوع و کمیت آلودگی موجود را طلب می نماید (مقره های آئرو دینامیک و مهی و غیره) در این موارد باز دیده های منظم و سرویس های دوره ای و شستشوی مقرر ها از آلودگی های تشکیل شده الزامی می باشد.

خطوط انتقال موجود در مناطق جنوب که از خطوط مهم و استراتژیک شبکه انتقال نیز میباشد بعلت وجود و توسعه کارخانجات صنعتی و حوزه های نفت و... از یک طرف و وجود سواحل وسیع دریا که در نواحی توام با آب

و هوای خشک کویری ، وزش باد از طرف دریا به ساحل و تغییرات شدید درجه حرارت از طرف دیگر ،قابلیت اعتماد و بهره برداری از تجهیزات الکتریکی را دچار مشکل ساخته است. و با توسعه شبکه های برق مشکلات ناشی از آن آشکارتر شده است.

علیرغم پیش بینی اثرات پدیده آلودگی در طراحی ایزولاسیون و انتخاب مقره ها در بهره برداری از سیستمهای انتقال گزارشات متعددی از ایجاد جرعه قطعی های بدون وجود اضافه ولتاژ ناشی از رعد و برق و کلید زنی وجود دارد که اینگونه قطعی ها معمولاً در شرایط رطوبت و آلودگی سطحی مقره های سیستم اتفاق می افتد. تجربیات حاصل از بهره برداری خطوط انتقال نیروی هوایی با ولتاژهای 230 و 400 کیلوولت شبکه سراسری بهم پیوسته کشور نمایانگر این مدعا است که مشکلات ناشی از آلودگی در بسیاری از این خطوط بهره برداری را دچاره مخاطره نموده است ،این مشکلات بویژه در نواحی مرطوب مانند بندرعباس و بوشهر اثرات مختل کننده در امر بهره برداری را موجب شده است .

لذا بررسی و تحقیق در این زمینه جهت رفع تنگناهای موجود و ارائه روش کلی جهت طراحی مناسب ایزولاسیون شبکه انتقال از نظر آلودگی ضروری می باشد.

## **خوردگی ( CORROSION )**

خوردگی اجزاء فلزی خطوط در شرایط محیطی نامناسب ویا در شرایطی که روش های حفاظت در مقابل خوردگی کافی نباشد باعث کاهش تدریجی مقاومت مکانیکی و هدایت الکتریکی عناصر خطوط می گردد. که اولی نهایتاً به شکست مکانیکی انجامیده و دومی باعث افزایش مقاومت الکتریکی و تغییر مشخصات الکتریکی خطوط می گردد. (محصولات خوردگی عموماً دارای مقاوت مکانیکی کم و مقاومت الکتریکی بالایی می باشند.

در واقع خوردگی پروسس الکتروشیمیایی فلزات است که اکسید می شود. وقتی یک فلز در فعل وانفعالات شیمیایی الکترون از دست بدهد اکسید می شود و بعنوان مثال معادلات زیر بیان کننده اکسیداسیون آهن و تبدیل آن به یون آهن و سپس تشکیل زنگ آهن (محصول خوردگی آهن) می باشد.



در ذیل اهم انواع خوردگی که در رابطه با عناصر خطوط انتقال و توزیع نیرو بیشترین مصداق را دارا می باشد مورد بررسی قرار می دهیم.

### خوردگی شیاری (CREVICE CORROSION)

حجم کوچک آب و آلودگی های مرطوب که در سطوح واشرها، سوراخ ها، شیارهای زیر پیچ و مهره ها، محل قرار گرفتن دو فلز یا دو عضو روی یکدیگر و رسوبات سطحی بصورت ساکن جمع شده و حالت مرده پیدا می نماید که باعث خوردگی شیاری و یا خوردگی لکه ای می گردند.

محصولات خوردگی شیاری خود باعث تشدید خوردگی می گردد، و باین ترتیب هر چند خوردگی شیاری نسبتاً دیر شروع می شود ولی پس از شروع با سرعت رو به افزایش پیشروی می نماید. مصداق های بارز این نوع خوردگی در عناصر خطوط، خوردگی اتصالات پیچ و مهره ای پایه ها، اجزاء سیستم ارتینگ سطوح تماس اعضاء پایه ها و سطوح تماس یراق آلات و غیره می باشند. سرعت خوردگی شیاری در مناطق آلوده و مرطوب بمراتب بیشتر از مناطق دیگر است.

### روش های کنترل خوردگی شیاری عبارتند از:

- در طرح و ساخت اجزاء از گوشه های تیز و ایجاد نواحی شیاری ساکن و مرده پرهیز شود.
- تجهیزات را مورد بازرسی دوره ای قرار داده و رسوبات تشکیل شده در شیارها و سطوح تمیز گردد، و برای کنترل خوردگی از رنگ های عالی مناسب در محل های خورده شده استفاده گردد.
- حتی الامکان محیط یکنواخت بوجود آورده شود، بعنوان مثال در BACK FILL نمودن چاله فوندانسیون و چاه و یا کانال ارتینگ و غیره بصورت یکنواخت پرو کمپکت گردد.

## خوردگی تنش (STRESS CORROSION)

عناصری از خطوط که تحت اعمال تنش های مکانیکی می باشند مانند هاردورها (HARD WARES) و غیره در شرایطی تحت تاثیر محیط خورنده دچار ترک خوردگی می گردند. این نوع ترک خوردگی را که در اثر اعمال همزمان تنش های کششی و محیط خورنده روی فلز می باشد را خوردگی تنش می نامند اثر هم زمان این دو بعضاً نتایج نا مطلوبی را بوجود می آورد، محصولات خوردگی خود نیز مولد تنش می باشد و فشار زیادی تولید می نماید (بعنوان مثال محصولات خوردگی یکنواخت آرماتور در بتن باعث فشار زیاد شده که منجر به خرد شدن بتن می گردد) با نفوذ ترک ها به داخل فلز سطح مقطع موثر کاهش یافته و باعث افزایش تنش و بالنتیجه گستردگی ترک و نهایتاً گسیختگی واقع می شود. برای هر فلز ویا آلیاژ مورد استفاده بایستی حد تنش مجاز جهت مصونیت از نظر خوردگی تنش رعایت گردد. این تنش ها می تواند در اثر تنش اعمال شده در شرایط کار، تنش پس ماند، تنش حرارتی ویا در اثر جوشکاری بوجود آیند (بطور کلی حد تنش مجاز بین ۱۰ تا ۷۰ درصد تنش تسلیم می باشد).

برای جلوگیری از خوردگی تنش عناصر تحت تنش خطوط در محیط های خورنده روش های حفاظتی شامل موارد زیر می باشد:

- مقاوم تر نمودن هاردورها (HARD WARES) با عملیات حرارتی
- استفاده از آلیاژهای مناسب و مقاوم در مقابل خوردگی تنشی و حذف ناخالصی های مضر آن
- کاهش تنش با افزایش سطح مقطع
- اعمال پوشش مناسب حفاظ

## حفره دار شدن (PITTING)

خوردگی حفره ای یا حفره دار شدن یکی از مخرب ترین انواع خوردگی موضعی می باشد که باعث سوراخ شدن فلز می گردد، سوراخ های متعدد دارای قطرهای کوچک بوده و معمولاً در ابتدا نسبت به هم ایزوله می باشند. حفره ها را به سختی می توان تشخیص داد زیرا اندازه کوچکی داشته و اغلب بوسیله محصولات خوردگی پوشیده می شود، خوردگی حفره ای پس از گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی شروع می شود ولی پس از شروع دائماً با سرعت رو به افزایش بداخل فلز نفوذ می نماید (چون محصولات خوردگی خود برانگیز و محرک ادامه خوردگی می باشند) و باین ترتیب با گسترش آنها نهایتاً حفره ها به یکدیگر متصل شده و زیر سطح فلز خالی می شود. رشته های آلومینیومی و فولادی هادی های اصلی وسیم گارد خطوط واقع در مناطق دارای آلودگیهای صنعتی در معرض خطر حفره دار شدن قرار دارند. و موارد متعددی از پارگی های رشته های آلومینیومی ناشی از خوردگی حفره ای طی سالهای اخیر آمده که بوسیله REPAIR SLEEVE در نقاط پاره شده تعمیر و یا قسمتی از هادی به صورت موضعی تعویض شده است در مواردی هم شروع خوردگی حفره ای در قسمت های کوچکی از مغز فولاد ملاحظه شده است، خوردگی حفره ای باعث کاهش مقاومت مکانیکی و کاهش هدایت الکتریکی هادی ها می گردد، ضمناً مقاومت رشته های آلومینیومی و فولادی را در مقابل خمش و پیچش به شدت کاهش داده و نتیجتاً مشخصه هادی در رابطه با اعمال ارتعاشات مکانیکی ناشی از پدیده AEOLINE و ارتعاشات دینامیکی ناشی از پدیده GALLOPING هنگام تشکیل یخ و ارتعاشات SABSPAN در خطوط باندل افت نموده تحت این شرایط شکستگی رشته ها را تسریع می نماید.

آزمایشات انجام شده روی سیم های فولادی خطوط واقع در مناطق آلوده با عمر بیش از ده سال نشان داده که سیم های دارای تعداد رشته کم و سطح مقطع بزرگتر هر رشته (۷ رشته ای) نسبت به سیم های دارای تعداد رشته بیشتر و سطح مقطع کوچکتر هر رشته (۹ رشته ای) دارای مقاومت کمتری در مقابل خوردگی می باشد، چون در مورد دوم لایه های روئی لایه های زیرین را در مقابل خوردگی محافظت می نماید در حالی که در سیم های گارد کم رشته اکثریت رشته ها در معرض خوردگی می باشد و بدین ترتیب استفاده از سیم های

فولادی بیشتر از هفت رشته ولی با سطح مقطع کل یکسان عمر مفید بیشتری را دارا می باشد، با توجه به اینکه عمر مفید پایه فلزی در شرایط مناسب ساخت، نصب و بهره برداری به بیش از هفتاد سال بالغ می گردد در حالی که هادی های خط در شرایط نامناسب تحت تاثیر پدیده های فیزیکی و ارتعاشات دینامیکی ناشی از باد که باعث ایجاد خستگی و نهایتاً شکستگی رشته ها در محل اتصالات می گردد و آلودگی و خوردگی و غیره عمر کمتری را دارا خواهند بود (بین ۳۰ تا ۴۰ سال) تعویض هادی ها در این شرایط با توجه به هزینه آنکه حدود ۳۰٪ هزینه کل خط می باشد از نظر فنی و اقتصادی صحیح می باشد در حالی که عمر هادی ها در شرایط مناسب محیطی به مراتب بالاتر بوده و اشکالات موضعی آن با روش های ترمیمی و یا تعویض های موضعی قابل بر طرف کردن می باشد.

### خوردگی یکنواخت (UNIFORM ATTACK)

خوردگی یکنواخت که متداول ترین نوع خوردگی در صنایع می باشد نتیجه واکنش شیمیایی ویا الکتروشیمیایی است که بطور یکنواخت در سرتاسر سطح تماس فلز با محیط خورنده شروع شده و به تدریج از سطح به عمق پیشروی می نماید، نتیجتاً فلز بتدریج نازکتر شده و نهایتاً از بین می رود.

با رزترین نمونه این نوع خوردگی در عناصر خطوط آرماتورها در تیرهای بتنی و در فونداسیون پایه هائی است که بعلت نامناسب بودن مصالح مصرفی و شرایط غیر استاندارد ساخت، حمل و نصب ویا بهره برداری دچار ترک های موئین، درز ویا بعضاً شکاف شده و نفوذ رطوبت و آلودگی و املاح خورنده در مجاورت اکسیژن بداخل آنها موجب خوردگی یکنواخت آرماتورها شده است، در این رابطه در پایه های بتنی محصولات خوردگی فشار زیادی تولید نموده و باعث ترکاندن بتن و تسریع پروسس انهدام تیر می گردد. بعلت اعمال روش های غیر استاندارد فوق الذکر بیشترین و بارزترین ترک های موئین در ناحیه یقه تیر بعلت اینکه تنش خمش ماکزیمم است بوجود آمده و خوردگی یکنواخت و خوردگی تنشی آرماتورها شروع و ادامه می یابد.

سرعت خوردگی و انهدام اینگونه پایه های بتنی در استانهای ساحلی کشور بمراتب بیشتر می باشد در این رابطه کاربرد پایه های بتنی پیش تنیده



(PRESTRESSED) بعلت احتمال بروز کمتر ترک های موئین بر پایه های بتنی معمولی ارجح می باشد. (این پایه ها دارای مزایای دیگری مانند وزن کمتر و مقاومت مکانیکی بالاتر و غیره نیز می باشد). معهدا در رابطه با جلوگیری از خوردگی آرماتورهای تیرهای بتنی معمولی خصوصاً در استانهای ساحلی علاوه بر انتخاب مصالح مناسب و اصلاح روش های ساخت، حمل و نصب و بهره برداری مطابق استاندارد، به منظور به حداقل رساندن ترک های موئین روش حفاظت کاتدی با استفاده از نصب میله های نازک ZN یا آلومینیومی در جنب آرماتورهای فولادی در حوالی یقه تیر هنگام ساخت پایه های بتنی پیشنهاد می گردد.

در این روش که از نظر اقتصادی بصره بوده و از نظر اجرائی ساده می باشد، ZN یا آلومینیوم بعنوان آند فدا شونده آرماتورهای واقع در حوالی یقه تیر را در مقابل خوردگی حفاظت می نماید، خوردگی اجزاء فولادی استب، آرماتور و اجزاء فلزی سیستم ارتینگ در خاک در اثر یون کلر محلول در خاک، در صورتیکه میزان کلر موجود در خاک زیاد باشد بسیار شدید می باشد.

بهر صورت حفاظت کاتدی بوسیله آند فدا شونده ZN، آلومینیوم و یا منیزیم در رابطه با قطعات فولادی فونداسیون تیپ GRILLAGE که مستقیماً در خاک قرار دارد، آرماتور فونداسیون تیپ ROCKANCHOR و شمع های فلزی فونداسیون تیپ PILE و غیره نیز باعث جلوگیری از خوردگی یکنواخت می گردد در مورد اجزاء سیستم ارتینگ هم حفاظت کاتدی با انتخاب آندهای مناسب روش موثر در جهت کنترل خوردگی آن ها می باشد، خوردگی بتن در زمین هائی که درصد سولفات محلول در خاک و یا در آب زیر سطحی زیاد باشد باعث خوردگی شدید بتن گردیده و املاح سولفات بداخل ترکها و شکافها نفوذ کرده و نهایتاً ادامه آن به انهدام کامل فونداسیون پایه و قسمت داخل زمین تیر بتونی منجر خواهد گردید، برای جلوگیری از خوردگی بتن در این شرایط با انجام آزمایش شیمیایی خاک و مشخص نمودن درصد سولفات محلول در خاک و در آب زیر سطحی در صورتی که میزان سولفات متوسط (کلاس سه) باشد از سیمان تیپ ۵ ضد سولفات و در صورتی که میزان سولفات زیاد (کلاس چهار) باشد از سیمان سوپر آلومینا و در صورت لزوم همراه با ایزولاسیون بتن و تعویض خاک اطراف

آن استفاده می شود و در موارد سولفات کم و خیلی کم به ترتیب از سیمان تیپ دو ضد سولفات و سیمان معمولی استفاده خواهد شد.

انتخاب این روش و کاربرد استانداردهای ساخت، حمل و نصب و بهره برداری موجب جلوگیری از خوردگی بتن و آرماتور می گردد، یکی دیگر از موارد خوردگی یکنواخت در رابطه با قطعات پایه ها و ویراق آلاتی است که یا دارای پوشش ضعیفی بوده اند و یا بتدریج پوشش خود را از دست داده اند، برای جلوگیری و یا کنترل خوردگی یکنواخت در آهن آلات دکلها (نبشی، پیلت و پیچ و مهره) و هاردورهای فولادی و چدنی بازرسی دوره ای، زودن قسمتهای خورده شده از زنگ و سپس استفاده از پوشش رنگ آلی مناسب در این قسمتها و در موارد خوردگی گسترده تعویض و جایگزینی قطعات می باشد، اسپیلاس های فولادی هنگام پرس کردن ممکن است در نقاطی دچار ضعف پوشش گالوانیزه شد و پروسه خوردگی سطحی از این نقاط شروع می گردد، بدین منظور استفاده از SLEEVE آلومینیومی که از گریس مخصوص پر شده روی آن از بروز خوردگی جلوگیری می کند.

عوامل دیگری که در خوردگی موثر است رطوبت، حرارت، باد، باران و آبهای در تماس با سازه می باشند. با توجه به تحقیقات و آزمایشات انجام شده مشخص شده است که امکان حملات کلروری و سولفاتی بر خلاف حملات اسیدی در مناطق ساحلی کشور از طریق خاک در تماس با تیرهای بتنی وجود دارد در نواحی گرم و دریایی نظیر بندرعباس، تابش خورشید موجب تبخیر شدید آب از سطح بتن و گیرش سریع آن می شود شدت تبخیر و سرعت گیرش منجر به عمل آوری ضعیف بتن و ایجاد ترکهای سطحی در آن و در نتیجه تشدید نفوذ عوامل مهاجمی نظیر یون کلرور تا سطح تماس آرماتورها می گردد.

**روش های جلوگیری و کنترل از خوردگی یکنواخت عناصر فلزی خطوط به شرح زیر می باشد:**

- انتخاب پوشش مناسب اجزاء فلزی
- استفاده از حفاظت کاتدی با آند فدا شونده برای جلوگیری از خوردگی اجزاء فلزی
- استفاده از پوشش رنگهای آلی برای ترمیم خوردگی های غیر گسترده و کنترل خوردگی
- تعویض و جایگزینی قطعات خورده شده

## تأثیر آلودگی محیط بر روی مقره ها و روشهای مناسب بهبود عملکرد ایزولاسیون شبکه

### انتقال در مقابل آلودگی :

خطوط انتقال موجود در منطقه هرمزگان اکثراً نزدیک سواحل دریا بوده و در بیشتر موارد موازی با آن قرار گرفته اند. رطوبت نسبی بالا بوه و در تمام فصول سال شرجی بالای ۶۰٪ می باشد شدت آلودگی در این منطقه به حدی است که مقره ها مدام صدای وزوز داشته و در تمام طول شب هاله نورانی آن را احاطه کرده است. جرقه های ناشی از آلودگی در سیستمهای انتقال در اثر ذرات ریز (مانند نمکها، خاکسترهای صنعتی، گردوغبار و...) موجود در هوا و توزیع و تماس آنها با سطح خارجی مقره ها که باعث کاهش کیفیت عایقی سطوح خارجی مقره ها میگردد، ایجاد می شود. این ذرات یا از منابع طبیعی مانند دریا، گرد و خاک کویری و یا بوسیله منابع صنعتی که مواد آلوده کننده متعددی ایجاد می کنند بوجود می آید که البته در شرایط خشک مسئله ای ایجاد نمی کنند ولی بمرحله رطوبتی شدن شرایط محیط، لایه رسوب شده روی سطح مقرهها هادی شده و جرقه ایجاد می کنند. اینگونه قطعی ها بخصوص در خطوط انتقال مناطق آلوده سنگین و در فصول شرجی و رطوبی معمول است، البته بعد از گذشت شرایط رطوبی و خشک شدن سطح مقره دوباره مقره مقاومت عایقی خود را باز می یابد ولی احتمال ایجاد جرقه باقی می ماند. مگر اینکه سطح مقره بطور طبیعی و یا با سیستم مکانیکی تمیز شود.

### انواع آلودگی:

مواد آلوده را می توان به دو گروه مواد قابل حمل در آب و مواد غیر قابل حمل و بی اثر طبقه بندی کرد که بر حسب ESDD و NSDD بیان می شوند.

اندازه گیری چگالی معادل نمک رسوب کرده (ESDD) روش مناسبی برای تعریف شدت آلودگی می باشد و همچنین در اغلب مناطقی که مواد بی اثر در رسوب بیشتر است، آلودگی مشاهده شده. و در این مواقع چگالی

رسوب مواد غیر قابل حل و بی اثر را با NSDD اندازه گیری می کنند که همانند ESDD با واحد  $\text{mg}/\text{cm}^2$  بیان می شود.

در یک طبقه بندی میتوان چهار نوع آلودگی کلاسه بندی شده برای مقره ها در نظر گرفت. خزشی در نواحی که شدت میدان قوی میباشد مانعی در تاثیر شستشوی طبیعی مقره ها و موجب افزایش رسوب آلودگی می شود.

چگالی مواد قابل حل (ESDD) در شدت آلودگی مقره ها و ایستائی آن و نهایتاً در عملکرد زنجیره در شرایط آلوده تاثیر زیادی دارد. عملکرد مقره و ولتاژ ایستادگی

آن در شرایط آلودگی با افزایش چگالی مواد بی اثر در رسوب آلوده (NSDD) آلودگی دریائی: در اثر تبخیر سطح آب دریاها و اقیانوسها و وزش بادهای ساحلی که عمدتاً رو به خشکی می باشند و همراه باران نیستند. این نوع آلودگی سریع تر بر روی مقره ها می نشیند و مهمترین پارامتر در میزان آلودگی دریائی فاصله خط انتقال از ساحل می باشد.

**آلودگی صنعتی:** در مناطق صنعتی سطح مقره ها از یک لایه مواد زغالی - دوده - گرافیت و... پوشیده می شود. این نوع آلودگی که به آلودگی صنعتی معروف است باعث کاهش استقامت الکتریکی و ایجاد قوس الکتریکی در دو سرمقره ها و یا کرونای شدید آن میگردد بر خلاف موادی نظیر نمک گرد و خاک و سایر موادی که فقط در موقع بالا رفتن و رطوبت نسبی سبب پدید آمدن قوس الکتریکی سطحی می شود ولی در این نوع آلودگی قوس الکتریکی در هوای خشک نیز پدید می آید.

**آلودگی صحرائی:** این نوع آلودگی در اثر باد و پراکنده شدن ذرات خاک روی مقره بوجود می آید که بسیار هادی می باشد مواد متشکله آلودگی صحرائی به طول تپیکال عبارتند از  $\text{CaSO}_4$ ،  $\text{NaCl}$ ،  $\text{CaCO}_3$  که بسیار هادی و گاهی اوقات مقدار زیادی آلودگی روی سطح مقره جمع می شود بخصوص وقتی که منطقه کویری نزدیک دریا باشد با سخت ترین نوع آلودگی مواجه خواهیم بود زیرا تجمع زیاد NSDD (در حدود  $1\text{mg}/\text{cm}$ ) مانع شستشوی ESDD میگردد.

**انواع دیگر آلودگی:** آلودگی ناشی از کارخانجات سیمان کودهای شیمیائی و سوزاندن پسماندهای کشاورزی و... می باشد لازم به توضیح است که دود ناشی از فعالیت های صنعتی و نیروگاهها طی واکنش مه یا فتو شیمیائی سطح مفره را آلوده می کنند در صورتی که ناشی از کارخانجات سیمان صرفاً نشستن غبار سیمان بر روی مفره ها آلودگی ایجاد می کند.

### **عوامل موثر در آلودگی مفره ها :**

جهت باد وجابجائی هوا در نحوه آلودگی مفره ها موثر می باشد باد عامل اولیه برای بردن آلودگی از فواصل دور و نزدیک به سطح مفره ها می باشد و این بستگی به سرعت باد دارد،همچنین باد باعث پاک شدن سطح مفره از ذرات غباری که چسبیده نیستند می شود باد ملایم باعث ایجاد شبنم می شود در حالیکه باد شدید اثر مخالف دارد،بادهای شدید نقش اتفاء جرقه های پدید آمده که در اثر امتداد یافتن جرقه به روی مفره بوجود می آید را دارد.

میدان الکترواستاتیکی همچنین ذرات را بمحض تماس با سطح مفره طی یک پروسه پلاریزاسیون دی الکتریک جذب می کند وهمچنین اثر گرمائی جریانهای کاهش پیدا می کند،هر چند که مقدار ESDD ثابت باشد.

عامل مهم دیگری در تعیین شدت آلودگی میزان جذب رطوبت روی سطح مفره می باشد بیشتر مواد آلوده کننده مانند نمک طعام وسیمان در شرایط خشک هادی خوبی نیستند واین مواد برای ظهور خاصیت هدایت خود نیاز به مقدار مناسب رطوبت دارند.کلروسدیم موجود در هوا را در شرایطی که رطوبت نسبی از ۸۰٪ تجاوز کرد جذب می کند وبا تشکیل لایه ای رطوبت روی سطح مفره الکتروولیت های قابل حل در مواد آلوده روی مفره بتدریج تشکیل محلول می دهند وقابلیت هدایت این لایه بستگی به مقدار رطوبت وترکیبات شیمیائی مواد آلوده دارد همچنین اختلاف حرارت بین سطح مفره ورطوبت موجود در هوا در میزان رطوبت تاثیر دارد هر چه اختلاف درجه حرارت بیشتر باشد (مثبت) درجه مرطوب شدگی پایین تر خواهد بود وقتی که سطح آلوده مرطوب شد بصورت لایه هادی در آمده و جریان خزشی افزایش یابنده بوجود می آید شدت جریان خزشی غیر یکنواخت می باشد ودر بعضی از قسمتها حرارت کافی برای بخار کردن رطوبت سطح مفره ایجاد می کند و نوارهای خشک

روی سطح مقره تشکیل می شود. درصد و میزان تشکیل ابتدائی این نوارهای خشک و میزان جذب مجدد در رطوبت متوسط این نوارها بستگی به رطوبت نسبی هوا و اطراف زنجیره مقره دارد.

عامل موثر دیگر در آلودگی مقره ها نحوه نصب زنجیره مقره می باشد. تجربیات دراز مدت در بررسی آلودگی مقره نشان داده که زنجیره مقره افقی و «V» شکل در میزان جذب آلودگی بدون توجه به نوع مقره ۵۰-۸۰٪ زنجیره عمودی است. این میزان کاهش در رسوب آلودگی ۱۰-۵٪ ولتاژ ایستادگی مقره را تصحیح می کند.

عامل دیگری که در میزان آلودگی مقره ها تاثیر دارد شکل و نوع مقره می باشد و در هر یک از شرایط مرطوب و خشک کلیه مقره ها در سطوح بالایی دارای آلودگی یکسان می باشند و بطور کلی در عملکرد کلی ESDD نحوه توزیع آلودگی بر روی سطح تحتانی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

### مکانیزم ایجاد جرقه در مقره ناشی از آلودگی :

برای بررسی مکانیزم جرقه قطعی روی زنجیره مقره بایستی نحوه توزیع ولتاژ روی هر یک از مقره ها و کل زنجیره مقره را بررسی کرد. همانطور که انتظار می رود بیشترین مقدار گرادیان در حوالی cap, pin تعیین می شود. وقتی که چند مقره بطور سری بهم وصل می شوند توزیع ولتاژ برای هر یک از این مقره ها در زنجیره، از آنچه که برای یک مقره تکی است، فرق می کند. در این حالت موقعیت مقره در طول زنجیره نحوه توزیع ولتاژ را تعیین می کند.

**روش های مقابله با آلودگی مقره در خطوط مورد بهره برداری :** در موارد زیادی طراحی مناسب ایزولاسیون قطعیهای ناشی از آلودگی را کاهش می دهد اما در نواحی که مسیر آن آن آلودگی شدید باشد نگهداری و حفاظت مقره ضروری می باشد. روشهای مقابله و حفاظت مقره در برابر آلودگی به صورت زیر عملی می باشد.

## ۱- افزایش سطح ایزولاسیون :

با افزودن مقره فاصله خزشی افزایش یافته و ولتاژ جرعه کل زنجیره افزایش پیدا می کند ولی در خطوط موجود این کار به دلیل افزایش طول زنجیره و در نتیجه بهم خوردن فواصل هوایی حفاظتی عموماً عملی نمی باشد . در مرحله طراحی نیز افزایش تعداد مقره و طول زنجیره منجر به افزایش ابعاد و ارتفاع برج و در نتیجه افزایش هزینه احداث خط خواهد شد.

## ۲- استفاده از مقره نوع FOG :

استفاده از این مقره راه حل عملی و مناسب برای مقابله با آلودگی مقره است . این مقره با فاصله خزشی تا ۱۵۰٪ مقره استاندارد . عملکرد بهتری نسبت به مقره استاندارد دارد . به علت اینکه فاصله خزشی تنها عامل مؤثر در کاهش اثرات آلودگی مقره ها نمی باشد و استفاده از این نوع مقره در همه موارد رضایت بخش نبوده است .

## ۳- استفاده از مقره با لعاب نیمه هادی :

گرمای حاصل از پوشش مقاومتی سطح مقره را خشک نگه داشته و تا مدتی توزیع ولتاژ در مقره را یکنواخت و خطی حفاظ می کند و باعث می شود که مقره عملکرد خوبی در مقابله با مشکلات ناشی از آلودگی از خود نشان دهد. البته عملکرد و خواص این لعاب بتدریج بعد از مدتی بهره برداری در مقایسه با سایر انواع مقره بعلاّت خوردگی ناشی از پدیده الکترولیتی کاهش می یابد .

## ۴- شستشوی دوره ای:

شستشوی دوره ای با فشار جریان آب اقتصادی ترین روش برای پاک کردن مواد آلوده از سطح مقره می باشد این روش در مواردی که آلودگی خیلی شدید و بارندگی کم بوده و افزایش مقره امکان پذیر نباشد کاربرد دارد شستشو در مورد رسوب گرد و خاک و نمکی و اسیدی که در عایقهای سرامیکی که چندان چسبیده نیست خیلی مؤثر می باشد و زمان تناوب شستشو بستگی به شدت آلودگی و شرایط جوی و وضعیت ایزولاسیون خط دارد.

## ۵- تمیز کردن مقره ها :

در این روش که مقره ها را زیر بار یا بی باری تمیز می کنند یک روش مؤثر با کارایی زیاد وسیله ای اقتصادی برای خارج کردن مواد آلوده و ترکیبات چرب که روی سطح مقره سخت می چسبند و رسوب میکند میباشد. معمولی ترین مواد ساینده مورد استفاده چوب ذرت و پودر سنگ آهک ریز می باشد چوب ذرت معمولاً برای خارج کردن گریس سیلیکون کهنه یا مواد رسوبی و نرم بکار میرود پودر سنگ آهک عموماً برای خارج کردن آلودگیهای سخت نظیر سیمان بکار میرود این مواد بقدر کافی برای پاک کردن مقره ساینده هستند بدون آنکه بسطح مقره خراشی وارد شود .

## ۶- گریس کاری:

سطح مقره را از ترکیبات گریس (سیلیکون) می پوشانند و با توجه به این که اولاً این ماده سعی می کند که مواد آلوده در بر گرفته و آب را به شکل قطره قطره در آورده و مانع از تشکیل مایع آب در تمام سطح مقره میشود ثانیاً با بکار بردن گریس مواد آلوده قادر به نشستن و رسوب کردن روی سطح مقره نخواهند بود ولی از آنجائیکه بعد از مدتی گریس قابلیت دفع آب خود را بتدریج از دست میدهد و در سطح مقره مسیرهائی برای وقوع جرقه ایجاد می کند لذا نیاز به خارج کردن و تجدید آن بطور متناوب بعد از طی دوره کارائی آن دارد. واز طرف دیگر گران قیمت می باشد.

## ۷- پاک کردن دستی :

تمیز کردن مقره ها به روش دستی نیز روش عمومی، مؤثر ولی وقت گیر، پر درد سر و پر خرج به دلیل نیاز به قطعی دراز مدت تاسیسات برق می باشد . روش پاک کردن دستی مقره معمولاً در مواردی استفاده می شود که شستشوی با آب تحت فشار بالا بدلیل غیر قابل دسترس بودن و نزدیکی تجهیزات تحت بار و یا غیر مؤثر بودن این روش بدلیل سختی و چسبندگی رسوب آلوده مقره ها غیر ممکن باشد.



با توجه به اینکه مشخصات ایزولاسیون طرح شده برای خطوط مناطق آلوده با در نظر گرفتن آلودگی منطقه بوده ولی ویژگی و سطح آلودگی واقعی منطقه بخصوص در سواحل جنوب شدید تر از سطح طراحی بوده و با توجه به اینکه شدت ویژگی آلودگی منطقه (کویری و دریائی) حتی با انجام مناسبترین و موثرترین روش بهبود ایزولاسیون خطوط موجود مشکلات ناشی از آلودگی در طی بهره برداری صد درصد منتفی نخواهد بود. بنابراین توصیه می شود که روش موثر شستشوی دوره ای در خطوط مناطق آلوده بطور منظم و به موقع با استفاده از تجهیزات و وسایل مجهز اجراء گردد.

فاصله زمانی اجرای منظم این روش با توجه به شرایط آب و هوای مناطق کویری و بارندگی کم و چسبندگی که رسوب مواد آلوده در این مناطق در سطح مقرر ایجاد می کند در هر چه موثرتر بودن این روش نقش قابل توجهی دارد.

### **نگاهی مکانیکی به پدیده خوردگی در پایه های بتنی چهار گوش خطوط انتقال نیرو:**

خوردگی در پایه های بتنی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و با توجه به اینکه در ساختمان پایه های بتنی علاوه بر سیمان و ماسه بمنظور استحکام و دوام بیشتر قطعات آهنی مانند میلگرد و خاموت استفاده می شود به همین جهت اکثراً خوردگی پایه های بتنی مربوط به آهن آلات بکار رفته در آن می باشد.

یکی از معایب پایه های بتنی و چهار گوش، خرد و شکسته شدن بتن پوششی فولاد است که منجر به زنگ زدگی میلگردها شده و چه بسا موجبات واژگونی پایه را فراهم می آورد که عامل اولیه خوردگی یک ترک ریز ذره بینی است که در ناحیه حداکثر لنگر و تمرکز تنش در قسمتهای ابتدائی پایه ظاهر می گردد و تناوب تنشها موجب بسط و گسترش ترکها شده و در نهایت با دخالت نفوذ آب و زنگ زدگی فولاد، شدت بیشتری یافته و نهایتاً به خرابی پیش رونده منجر می گردد. و چنانچه بتوان به علل بروز آن و عوامل موثر در ایجاد این پدیده دست یافت، قطعاً با تهمیدات فنی که در طراحی بکار گرفته می شود می توان این نقیصه را در پایه های بتنی مرتفع نمود.

## جلوگیری از پدیده خوردگی در پایه های بتنی و چهار گوش و روشهای مقابله با آن:

– به منظور خاصیت شکل پذیری مناسب، پیش بینی های ویژه در طراحی تیرها به استناد بخش ۶ آئین نامه بتن آمریکا (ACI) شامل محدودیت های مربوط به ابعاد بتن، مقدار فولاد طولی و عرضی، مهارى و.... بعمل آید که اهم نکات مطرح شده عبارتند از :

۱- تنظیم فولاد کششی و فشاری و ابعاد مقطع بطوریکه خرابی بصورت شکل پذیر (یعنی در کشش، فولاد) صورت گیرد و درصد فولاد کششی کمتر از درصد فولاد بالانس شده تعیین گردد و حدود حداقل و حداکثر، جهت تامین اطمینان کافی در رفتار شکل پذیر برای تیر رعایت گردد.

۲- لزوم استفاده از تنگها (خاموتها) نزدیک به یکدیگر (حداکثر هشت برابر قطر میلگردهای طولی) در منطقه مفصل پلاستیک به منظور نگاهداری هسته بتنی از اطراف و بالابردن شکل پذیری آن در فشار، تامین تکیه گاه برای فولاد طولی فشاری برای جلوگیری از کمانش غیر الاستیک و مقاومت مشترک بتن و فولاد در مقابل نیروی برش عرضی در مقطع تیر .

– در تحلیل و طراحی پایه ها، با اعمال ضریب افزایشنده در بارهای محاسبه و یا ضریب کاهشنده در تنش های مجاز استاتیکی، تنش های ناشی از خستگی جبران گردد.

– استفاده از بتن با اسلامپ بالا (سفت) و دقت در مرتعش کردن بتن هنگام ساخت پایه ها به منظور به حداقل رسانیدن افت بتن و تخلیه کامل هوا و در نتیجه کاهش حفره های هوا در قسمت تحتانی میلگردهای فوقانی و افزایش چسبندگی بین بتن و میلگرد (منظور از میلگردهای فوقانی میلگردهائی هستند که در زمان بتن ریزی در داخل قالب و تا زمان گیرش بتن در قسمت های فوقانی قالب قرار می گیرند).

– عدم استفاده از میلگردهای ساده در ساخت پایه ها، بدلیل ناچیز بودن پیوستگی و چسبندگی آن با بتن در مقابل میلگردهای آجدار، و در این صورت درصد فولاد مصرفی در مقطع تیز نیز کاهش خواهد یافت .

– دقت در آرایش و تنظیم میلگردها در داخل قالب در هنگام بتن ریزی و ممانعت از چسبیدن میلگردها به بدنه قالب و در نتیجه حفظ ضخامت پوشش بتنی میلگردها.

- جهت جلوگیری از کاهش چسبندگی بین میلگردها و بتن، از آلوده شدن میلگردها به مواد آلاینده، بویژه مواد نفتی (روغن سوخته) که در سطوح داخلی قالبها مالیده می شود، پیشگیری گردد.

## **بررسی خوردگی و پوسیدگی در پایه های چوبی و روش های مقابله با آن :**

بررسی های انجام شده در پایه های چوبی نشان می دهد، علل شکستن اینگونه پایه ها اغلب بدلیل پوسیدگی درون آنها می باشد.

علل تخریب و پوسیدگی را نیز می توان بشرح زیر مشخص و مورد بررسی قرار داد:

- کیفیت پایه ها

- کیفیت مواد و نحوه اشباع براساس استاندارد

- ایجاد ترک و شکاف

- قارچها و حشرات چوبخوار

- سایر مشخصات فنی و استاندارد پایه ها

**کیفیت پایه ها:** با توجه به سرمایه گذاری های بسیاری که برای احداث خطوط انتقال نیرو با پایه های چوبی انجام می گیرد، انتخاب نوع پایه از لحاظ استقامت مکانیکی، خواص اشباع پذیری بسیار با اهمیت می باشد. بر همین اساس کارشناسان و متخصصان با توجه به مسائل فنی و میزان بارهای وارده از طرف هادی ها و برف و یخ و غیره استانداردهای لازم را برای بالا بردن کیفیت اینگونه پایه ها تهیه نمود و در این راستا، انواع چوبهای درختان سوزنی برگ را که دارای مشخصات فنی لازم از نظر استقامت مکانیکی و اشباع پذیری خوب هستند انتخاب و آنها را به سه دسته تقسیم می نمایند :

- پایه های چوبی درجه یک از نوع مرغوب و از بالاترین کیفیت

- پایه چوبی درجه دو از نوع متوسط و با کیفیت متوسط

- پایه چوبی درجه سه از نوع نیمه متوسط که دارای کیفیت مناسب نمی باشند

مسلماً پایه های که دارای کیفیت مرغوب هستند، از عمر و دوام بیشتری نیز برخوردار می باشند و خاصیت اشباع پذیری خوبی دارند.

**کیفیت مواد اشباع:** بررسی های لازم نشان می دهد که در برش مقطع عرضی، چوب از چهار بخش زیر تشکیل شده است،

– پوست درخت

– بخش برون چوب که قسمت کمی از چوب را در برگرفته و بنام نرم چوب موسوم است و آوندهای چوبی که شیره گیاه را منتقل می نماید در این قسمت قرار گرفته اند.

– بخش درون چوب که بنام سخت چوب موسوم است و کار مقاومت چوب را به عهده داشته و فاقد آوندهای چوبی می باشد.

– مغز چوب

بهمین لحاظ است که همواره بخش برون چوب دچار اشکالات مختلف شده و اکثراً از این بخش صدمه می بیند. به همین منظور برای جلوگیری از این کار، پایه های چوبی را با مواد مختلف اسباع می نمایند که این اشباع فقط در قسمت برون چوب در آوندهای موجود آن صورت می گیرد.

مواد اشباع که اکثراً کربوزوت می باشد دارای مشخصات استاندارد خاصی هستند که هر چه ناخالصی آن از میزان استاندارد پائین تر باشد از کیفیت آن نیز کم می گردد.

عمل اشباع نیز براساس دستورالعمل های خاصی صورت می گیرد و چنانچه این دستورالعمل هر چه دقیق تر و بنحو مطلوب و مناسبی صورت گیرد کیفیت پایه ها بالا می آید. میزان، اشباع کیفیت مواد اشباع ونحو انجام آن در بالاترین مقاومت چوب ویا یرعکس در ایجاد پوسیدگی زود رس چوب بسیار موثر می باشد. معمولاً براساس استاندارد، عمق اشباع در پایه های چوبی بین ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر وگاهی کمی بیشتر است .

**ترک یا شکاف:** بدلیل مختلف در درون چوب ودر زمان خشک کردن چوب و آماده نمودن آن برای عمل اشباع ترکهای ریزی در سطح چوب بوجود می آید که این ترکها در اثر تغییرات دما، رطوبت و عوامل جوی عمیق تر

شده به شکاف تبدیل می گردد و قسمت عمیق چوب که اشباع ندارد نمایان شده و در محیط مناسب حمله قارچها برای پوسیدگی چوب شروع می شود و این امر بطور مستمر ادامه پیدا می کند . براین اساس لازم است که در موقع خرید سعی بر آن باشد که از پایه های درجه یک که کمتر دچار این مشکل می شود استفاده شود

### **قارچها و حشرات چوبخوار:** بعد از نصب پایه های چوبی در اثر مرور زمان ، بدلیل نیروی جاذبه ،مواد اشباع

که درون آوندهای چوبی قرار گرفته ،از آوند های خارج از قسمت ته تیر بدرون زمین نفوذ نموده و در نتیجه بقیه تیر از مواد اشباع خالی شده و شکاف های موجود دراین قسمت سبب نفوذ ورود حشرات چوبخوار مانند سوسکهای چوبخوار که در سطح زمین زندگی می کنند، شده و چوب را از داخل خالی و بتدریج مقاومت چوب را کم می کند . برای رفع این مشکل معمولاً در کشورهای پیشرفته از عمل اشباع مجدد استفاده می نماید که حدود پنجاه سانتیمتر بالای سطح زمین و حدود ۲۰ تا ۵۰ سانتیمتر پائین سطح زمین را با مواد اشباع معدنی مجدداً پر نموده و تقریباً تا ده سال بدوام و عمر تیر اضافه می نمایند.

### **سایر مشخصات پایه های چوبی:** پایه های چوبی دارای مشخصات خاصی هستند ،مانند صاف بودن سطح تیر

،قائم بودن تیر،مناسب بودن اندازه قطر سر تیر یا ته تیر

### **قسمتی از پایه چوبی که در زمین قرار گرفته:** قسمتی از پایه های چوبی که در زمان نصب در خاک قرار می

گیرند در مجاورت خاکهای دارای مواد شیمیائی و آب درون زمین بتدریج دچار پوسیدگی می گردند. بهمین

جهت لازم است اینگونه پایه ها در موقع نصب توسط فونداسیونی که مواد آن مخصوص استفاده همان محل

تهیه شده در زمین قرار گیرند.

## روش های مناسب افزایش :

بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که برای کاهش سرعت خوردگی و پوسیدگی ضمن انتخاب بجای جنس پایه ها، بازدیدهای دوره ای مناسب توسط کارشناسان از نظر خاکشناسی، تشخیص خوردگی و پوسیدگی و اشکالات موجود که سبب بروز این مسائل می شود بعمل آمده وبشرح زیر پیشنهاد می گردد:

### ۱- رعایت استانداردها و دستورالعملها موجود

- حمل و نقل صحیح انواع پایه ها
- انبار نمودن پایه ها در محل مناسب
- جابجائی پایه ها در زمان نصب بوسیله جرثقیل نصب پایه ها براساس استانداردهای صحیح و مناسب
- ساخت پایه ها براساس استانداردهای صحیح ومناسب

### ۲- آزمایشات لازم بمنظور

- سیستم ارتینگ

### ۳- بازدیدهای دوره ای مستمر

- تعیین عیوب در پایه های چوبی

### ۴- اعلام اشکالات به واحد فنی شرکت و در صورت لزوم استفاده از همکاریهای کارشناسان

گسترده‌گی و شرایط جوی و جغرافیائی متفاوت در نقاط کشور و عبور خطوط برق در شرایط گوناگون ایجاب می کند که در هر منطقه با توجه به آلودگی املاح خورنده، درجه حرارت محیط، میزان رطوبت میبایستی نسبت به انتخاب پایه های مناسب هر منطقه اقدام نمود .

در حال حاضر با در نظر گرفتن تنوع پایه های فلزی، بتنی و چوبی در نقاط مختلف کشور با آب و هوا و موقعیت جغرافیائی و نوع خاک متفاوت عملکرد هر یک از پایه های مذکور نسبت به موقعیت مکانی و جوی تفاوت دارد

بطوریکه بررسی های انجام شده نشان می دهد انواع پایه ها در نقاط خشک به لحاظ خوردگی از طول عمر بیشتری نسبت به مناطق آلوده برخوردار می باشند.

در نقاط ساحلی شمالی که از نظر هوا و خاک دارای آلودگی کمتر می باشند طول عمر و دوام پایه های چوبی و بتنی بیشتر از نقاطی است که دارای آلودگی هوا و خاک هستند .

در نقاط ساحلی جنوب علاوه بر رطوبت و دما، املاح خورنده زمین عامل بسیار موثری در خوردگی یا زنگ زدگی و در نتیجه کاهش عمر مفید پایه ها میباشد.

بررسی و مطالعه آمارهای خوردگی و زنگ زدگی و پوسیدگی در مناطق ساحلی جنوبی در سالهای گذشته روی پایه های فلزی، بتنی و چوبی می تواند ملاک خوبی برای انتخاب پایه های فلزی با گالوانیزه مناسب و پایه های بتنی با سیمان و مواد شیمیائی مطلوب مطابق با ضوابط استاندارد باشد.

در هر حال مطالعه بیشتر نشان داده که پایه های فلزی که دارای گالوانیزه مناسب می باشند در مقایسه با سایر پایه های بتنی و چوبی برای استفاده در این مناطق مناسب تر هستند.

### **نقش رنگ و پوشش های صنعتی در اقتصاد کشور و در جلوگیری از خوردگی :**

براساس آمار و ارقام بین المللی، سالانه حدود ۳/۵ تا ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشورها را ضرر و زیان ناشی از خوردگی تجهیزات و تاسیسات صنعتی ، به خود اختصاص می دهد، این رقم در مورد کشورهای در حال توسعه بدلیل عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته به حدود ۵ تا ۷ درصد می رسد ، در این راستا ، کشورهای پیشرفته صنعتی ، سالانه هزینه های که در جهت جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی تجهیزات صنعتی به مصرف می رسانند، معادل ۲ درصد تولید ناخالص ملی و در کشورهای در حال توسعه این رقم حدود ۳ تا ۳/۵ درصد تولید ناخالص ملی کشورشان می باشد ، لذا بمنظور جلوگیری از زنگ زدگی و کاهش هزینه هائی که بطور تصاعدی بر آن مرتبط می گردد لازم است روشی برنامه ریزی شده که متناسب با عمر تجهیزات باشد انتخاب و اجرا گردد.

با توجه به اعداد و ارقام مربوط به مصرف رنگ ها و پوشش های صنعتی در ایران ، بمنظور پیشگیری از زنگ زدگی و حفاظت تجهیزات ،سالیانه میبایستی حدود ۶۸۰ میلیارد ریال هزینه گردد که صنایع به تصور صرفه جویی ،در رابطه با هزینه های مربوط به اقدامات لازم جهت پیشگیری از خوردگی تجهیزات ،سالانه حدود ۹۷۰ میلیارد ریال کمتر هزینه می نمایند ،در این خصوص ضرر پس از وزیان ناشی از عدم هزینه ما به التفاوت اشاره شده ،باعث خواهد شد تا پوسیدگی تجهیزات به حدی برسد که منجر به تعویض اجباری قطعات ویا تجهیزات گردد که این هزینه ها گاه تا چندین برابر مبلغ ما به التفاوت فوق خواهد بود.

نقش رنگ و پوشش های صنعتی در اقتصاد کشور با توجه به اعداد و ارقام اشاره شده به وضوح روشن می گردد ،لذا با توجه به اینکه سالانه میبایستی مبالغ هنگفتی هزینه گردد تا از پیشرفت خوردگی تجهیزات و تاسیسات صنایع در مقابل عوامل خورنده جلوگیری بعمل آورد،بنابراین این امر مجریان امور اقتصادی کشورها و صنایع را بر آن می دارد تا به مسائل مربوط به حفظ ونگهداری تاسیسات از طریق بکارگیری پوشش های صنعتی مناسب،توجه خاص مبذول دارند.

با توجه به اینکه هزینه های مربوط به تعمیر و یا تجدید پوشش تجهیزات نیروگاهی، رقم هنگفتی از کل هزینه های سالیانه (۱/۵-۰/۵٪) وکل هزینه تعمیرات سالانه (حدود ۱۵-۱۰٪) نیروگاه های بخاری را تشکیل می دهد لذا لازم است بمنظور کاهش این هزینه ها اقدامات زیر صورت پذیرد :

۱- زنگ زدگی و تمیزکاری سطح و عاری بودن سطح فلز از هر گونه زنگ زدگی ،موضوعی است که در دوام رنگ بسیار موثر است ،عدم اجرای زنگ زدایی کامل سطح ،باعث افزایش هزینه های تجدید پوشش تجهیزات گردیده که نتیجتاً منجر به افزایش هزینه های سالانه نیروگاهها خواهد شد لذا لازم است زیر سازی سطوح فلزی به بهترین روش یعنی بطریق سند بلاستینگ از نوع SA3 ویا SA2½ اجرا گردد .

۲- پس از نصب تجهیزات ،امکان جابجا نمودن اکثر تجهیزات ( دمونتاز نمودن) بمنظور تجدید زیر سازی و رنگ آمیزی مقدور نبوده و در صورتیکه این جابجائی امکان داشته باشد ،مشکلات عدیده و هزینه های غیر ضروری جهت واحد بهره بردار در بر خواهد داشت ،لذا قبل از نصب تجهیزات و یا قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی



میبایستی تمام زنگ ها از سطح جدا گردند، ضمناً از جمله مشکلات عدیده ای که بدون دمونتاز کردن تجهیزات در هنگام سند بلاستینگ پیش می آید، گرد و غبار های ناشی از سند بلاستینگ و لطماتی است که به تاسیسات همجوار خصوصاً تجهیزات دوار وارد خواهد گردید می باشد، لذا میبایستی سعی گردد که سیستم رنگ بنحوی انتخاب گردد تا دوام رنگ حداکثر انتخاب شده مشکلاتی این چنین جهت تجهیزات همجوار تاسیساتی که در حال زیر سازی و رنگ آمیزی می باشند پیش نیاید.

۳- نوع و ضخامت رنگی که جهت تجهیزات در نظر گرفته می شود میبایستی متناسب با عمر تجهیزات بوده و به لحاظ جوی و محیطی مقاوم در شرایط بهره برداری از تجهیزات باشد، ضمن اینکه هزینه های سالانه نیروگاه افزایش می یابد، باعث کاهش ضخامت فلز و مقاومت استراکچری فلز گردیده و در نهایت می بایستی قبل از پایان عمر مفید تجهیزات نسبت به تعویض آنها اقدام نمود، ضرر و زیان هایی که ناشی از این عمل حاصل می گردد شاید دهها برابر هزینه های تجدید پوشش تجهیزات با زیر سازی و رنگ مناسب خواهد بود.

## **بررسی برخی از مشکلات خاص صنعت برق در تجهیزات انتخاب شده و راه حل های پیشگیری از خوردگی و تخریب آنها در سواحل جنوبی کشور :**

خوردگی اتمسفری به عنوان نوعی از خوردگی مواد در معرض هوا و آلاینده های همراه آن سبب ایراد خسارتهای فراوان به تجهیزات مختلف می گردد . متغیرهای اتمسفری نظیر درجه حرارت، شرایط آب و هوایی، رطوبت نسبی، شکل ظاهری سطح، شرایط سطحی و زمان تر شوندگی به همراه شرایط جغرافیایی فاکتورهای مهمی می باشند که بروی سرعت خوردگی اثر دارند . مقاومت مواد مختلف بویژه فلزات که در معرض محیط خورنده قرار می گیرند، بستگی به خواص حفاظت کنندگی فیلم سطحی تشکیل شده بر روی فلز یا آلیاژ دارد، که به عنوان عامل سد کننده در برابر خوردگی می باشند . برخی از تجهیزات نصب شده مانند دکل های انتقال نیرو، کراس آرم های فولادی میل مهار و انواع یراق آلات خط و مقره در مراحل ساخت خود تحت عملیات پوشش دهی بطریقه گالوانیزاسیون قرار می گیرند . تحقیقات بعمل آمده نشان می دهند که عمر پوشش نازکی از فلز

ZN به ضخامت  $30\ \mu\text{m}$  در محیط های روستائی و کشاورزی در حدود ۱۱ سال (یا بیشتر) و در محیط های دریائی در حدود ۸ سال و در محیط های شدیداً دریائی به کمتر این مقادیر می رسد و چنانچه محیط های صنعتی نیز وجود داشته باشند عمر متوسط پوشش به حدود ۴ سال کاهش می یابد.

در سواحل جنوبی کشور در پوشش های گالوانیزه پدیده ای بنام زنگ زدگی سفید رنگ در اثر باقی ماندن لکه رطوبت بر روی تجهیزات بوجود می آید که یک مشکل جهانی به شمار می رود. این مسئله نه تنها باعث از بین رفتن پوشش محافظ ZN بر روی تجهیزات می گردد، بلکه زمینه را برای بوجود آوردن خوردگی های بعدی نظیر حفره دار شدن و ایجاد پدیده زنگ زدگی قرمز رنگ که در آن پایه فولادی مورد تهاجم قرار می گیرد، فراهم می نماید. وجود یونهای مهاجم نظیر یون کلر سبب تخریب فیلم های محافظ بر روی پوشش گالوانیزه شده و یا از تشکیل چنین فیلم هایی جلوگیری می نماید. با توجه به معایبی که پوشش گالوانیزه در اتمسفر دریائی از خود نشان می دهد، مقالات متعدد و تحقیقات بعمل آمده برخی از پوشش ها را که نسبت به پوشش گالوانیزه دارای مقاومت به خوردگی بالاتری می باشند معرفی و پیشنهاد نموده است که یکی از این موارد پوشش آلیاژی  $AL-ZN$  ۵۵ می باشد که هم به عنوان سدی در برابر خوردگی و هم بعنوان نقش حفاظت بطریقه فدا شونده عمل می نماید. ولی در این منطقه در جهت استفاده از پوشش های مقاوم تر به خوردگی فعالیتی صورت نگرفته است.

پایه دکلهای انتقال نیرو و همچنین تیرهای بتنی بدلیل وضعیت آب و هوایی منطقه و تهیه نامناسب بتن بصورت خارج از استاندارد تحت خوردگی الکتروشیمیایی قرار دارند. شرایط محیطی و وجود عامل خورنده در محیط و یا حتی در داخل بتن می توانند موجبات خوردگی شدید آرماتور را فراهم آورده و سبب بروز انواع مختلف خوردگی بر روی آن گردند. در این بین نفوذ عوامل اسیدی نظیر دی اکسید کربن از میان لایه متخلخل بتنی می تواند سبب کاهش قلیائیت بتن و از بین رفتن خواص حفاظتی آن گردد.

جهت مقابله با چنین پدیده هایی ضمن ارائه راه حل هایی نظیر استفاده از مواد ممانعت کننده در طرح اختلاط بتن در دیگر کشورهای مجاور خلیج فارس و دریای عمان نیز تحقیقات مشابه در حال انجام است.

تجهیزاتی که تحت بار الکتریکی قرار دارند نظیر مقره ها برقگیرها و فیوزهای کات اوت بیشتر دچار تغییر خواص عایقی و الکتریکی می گردند که علت آن انواع آلودگی های محیطی است که بر روی آنها قرار می گیرند. لذا یکی از پارامترهای مهم که در مورد این تجهیزات اندازه گیری می شود، اندازه گیری جریان نشتی می باشد. عوامل طبیعی نظیر رطوبت محیط، دمای محیط، میزان بارندگی، میزان نور UV، جهت و شدت باد در حداکثر آلودگی موثر می باشند. وجود چنین عواملی باعث افت خواص عایقی، اتصال کوتاه و نهایتاً قطعی های مکرر در مدار و کاهش کیفیت برق می گردد. لذا شستشوی دوره ای سطوح ایزولاسیون برای از بین بردن آلودگی سطحی امری اجتناب ناپذیر است و دوره شستشو بسته به نوع و کیفیت ایزولاسیون و سنگینی آلودگی می تواند بین چند ماه و چند سال متغیر باشد که البته این عملیات نیز بسیار وقت گیر و هزینه بر است. خوشبختانه در سالهای اخیر استفاده از مواد جدید نظیر کامپوزیتها در این مناطق رایج شده است که بسیاری از مشکلات را در این سیستم بر طرف می کند .

هادیهای آلومینیومی در خطوط انتقال نیرو و سیم های زمین از مس نیز در اتمسفر خورنده منطقه دچار خوردگی می گردند . هادی آلومینیومی، در اتمسفر خورنده تحت خوردگی حفره دار شدن قرار می گیرد . در این هادی ها پس از خورده شدن لکه های خاکستری رنگ ظاهر می شود.

البته لایه اکسیدی محافظ که بطور طبیعی بر روی آلومینیوم بوجود می آید از میزان خوردگی آن می کاهد. آب و اکسیژن کلریدهای معلق در هوا سبب خوردگی آلومینیوم می گردند و علاوه بر آن گازهای آلوده کننده مانند SO<sub>2</sub> و اکسیدهای نیتروژن خوردگی فلز را تشدید خواهند کرد. واکنش کاتدی اصلی در خوردگی اتمسفری آلومینیوم، احیای اکسیژن می باشد. این واکنش در میان لایه های الکترولیتی نازک سریع انجام می شود و در رابطه نزدیکی با تجزیه فلز در آند و تشکیل محصولات خوردگی دارد. برای پیشگیری از این خوردگی ها می توان از گریس روی هادی ها و یا استفاده از هادی های آلومینیومی با مغزی نگهدارنده ای با پوشش آلومینایزینگ جهت جلوگیری از خوردگی گالوانیکی استفاده نمود .

از مشکلات دیگر منطقه می توان به از بین بردن بدنه های تابلوهای برق، خوردگی بدنه ترانسفورماتورها بویژه در منبع انبساط روغن، خوردگی اجزاء کلیدهای فشار قوی (بریکر، سکسیونر، کات اوت فیوز) اشاره کرد. در قبال مشکلات موجود استفاده از سیستم های بهره برداری مناسب در منطقه باید رایج گردد و در انتخاب تجهیزات و مواد مناسب همانند مقره و کراس آرم های کامپوزیتی و همچنین پوشش های مقاوم تر و اصلاح در ساختار بتن و غیره اصرار ورزید.

## **شبکه الکتریکی منطقه حاشیه خلیج فارس و دریای عمان وعدم وجود استاندارد آلودگی و خوردگی :**

شرایط الکتریکی در منطقه جوابگوی وضعیت حاد خوردگی و آلودگی نمی باشد و باعث بروز خطا در شبکه های توزیع و انتقال نیرو می گردد که البته شرکت های برق منطقه ای و توزیع روش هایی را برای مقابله با مشکلات ذکر شده اتخاذ نموده اند که تا حدودی توانسته است مشکلات را در این قسمت حل نماید ولی نظر می آید ارائه چنین راه حل هایی باعث گردد تا سازندگان و وارد کنندگان تجهیزات برقی هچگاه به تفکر در مورد طراحی های مناسب با شرایط اقلیمی منطقه اقدام ننمایند .

شرایط خاص مناطق سواحل جنوبی کشور نشان از عدم وجود استانداردهای لازم و معیارهای مشخص جهت بکارگیری تجهیزات مناسب متناسب با شرایط محیطی می باشد که در این خصوص لازم است تا این استانداردها و معیارها مطابق با تعیین عملکرد مناسب تجهیزات از دیدگاه نصب در پایگاه تحقیقاتی مورد توجه قرار گیرد.

## ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص بررسی عملکرد پایگاه تحقیقاتی در سواحل جنوبی کشور :

با توجه به مسائل ذکر شده در مورد تجهیزات و موادی که در منطقه به کار می روند لازم است تا در خصوص انتخاب آنها شرایط خاص منطقه ای در نظر گرفته شود و این انتخاب در سایه انجام آزمایشهای لازم در یک پایگاه تحقیقاتی صورت می گیرد . می توان چنین استنباط کرد که شرایط میدانی برای انجام آزمایشها بهترین و طبیعی ترین حالت می باشد و در شبیه سازی این شرایط در آزمایشگاه همیشه احتمال خطا وجود دارد. با توجه بوجود دو دسته مشکلات عمده منطقه که شامل خوردگی و آلودگی می باشد. و علیرغم خسارتهای سنگینی که سالانه به طور عام در صنعت ایران و بطور خاص در صنعت برق وارد می گردد تا کنون حرکتی منجسم و علمی جهت حل این مشکل صورت نگرفته است . شرکت برق منطقه ای با احداث پایگاه تحقیقاتی فعالیت های زیر را دنبال می نماید :

۱- نظارت بر تجهیزاتی که برای منطقه تهیه و خریداری می گردد

۲- نظارت بر نصب تجهیزات

۳- تهیه بانک های اطلاعاتی در خصوص مستند سازی اطلاعات آزمایش ها و فعالیت ها

۴- ارائه نقشه های نصب تجهیزات بطوریکه کمتر تحت آلودگی و خوردگی باشند

۵- تعیین سناریوهای بهره برداری جهت ایجاد شرایط سنگین کارکرد تجهیزات

۶- انجام آزمون های لازم کنترلی بر روی عملکرد مناسب تجهیزات نصب شده

لذا در این راستا پایگاه تحقیقاتی بدنبال اهداف زیر می باشد :

۱- شناسائی تجهیزات مناسب منطقه

۲- تعیین شرایط منطقه از نظر کارکرد تجهیزات

۳- ارائه دستورالعمل ها و استانداردهای لازم جهت استفاده مناسب از تجهیزات داخلی

۴- ارائه راهکارهای بهبود کیفیت تجهیزات جهت کارکرد مناسب در شرایط منطقه به سازندگان

## مطالعه بر روی اتمسفر پایگاه تحقیقاتی و دلایل انتخاب آن :

پس انجام مطالعات کافی برای محل پایگاه تحقیقاتی، منطقه حاشیه خلیج فارس - بندرعباس واقع در روستای بوستانو انتخاب شده است. و در این محل یک خط انتقال نیرو احداث گردیده بطوریکه ابتدا و انتهای این خط به یک خط باردار در نزدیکی محل پایگاه بصورت رینگی متصل می باشد و بر روی انواع تجهیزات نصب گردیده لذا وسعت منطقه باید اجازه چنین عملی را فراهم نماید که روستای بوستانو برای این مورد مناسب تشخیص داده شد. در ضمن امکان مانور برای نزدیک شدن به ساحل دریا بصورت زاویه دار وجود دارد که در این میان می توان عامل زاویه نسبت به دریا را در طراحی خطوط انتقال نیرو بررسی کرد. به علاوه این روستا از معدود مناطقی بود که با توجه به مسئله بالا به ساحل دریا نزدیک بود که در این میان حالت تشدید شده ای برای خوردگی مواد بوجود می آید، لذا برای کسب نتایج دقیق و سریعتر مناسب می باشد. این منطقه در عرض جغرافیایی  $27^{\circ} 13' N$  و طول جغرافیایی  $56^{\circ} 22' E$  می باشد. بیشینه درجه حرارت در منطقه به عدد  $31/63$  سانتیگراد نزدیک می باشد. مطالعات بر روی درجه حرارت نشان می دهد که این فاکتور یک متغیر بحرانی برای تغییر سرعت خوردگی مواد می باشد. میانگین مقدار بارندگی در سال در این منطقه به میزان  $234/81$  میلی متر بوده است که در سال های بعد هم افزایش خاصی نداشته است. این مقدار کم بارندگی باعث می گردد تا مواد آلاینده بر روی سازه ها باقی بماند و تا اندازه ای میزان خوردگی مواد افزایش می یابد. در بررسی شرایط محیطی منطقه با توجه به میانگین نقطه شبنم که عدد  $18/93$  سانتیگراد می باشد به نظر می آید که در این منطقه با رطوبت نسبی بالا، چگالش بخار بر روی سطح فلزات و پوشش آنها و سایر مواد باعث خوردگی اتمسفر گردد.

رطوبت نسبی  $90 - 80$  درصد در بعضی از ساعات شبانه روز در طول سال برای منطقه بندرعباس یکی از عوامل بسیار مهم برای افزایش میزان خوردگی در مواد می باشد. حد بحرانی  $70$  درصد برای رطوبت نسبی در هر

منطقه سبب تشکیل فیلم نازکی از رطوبت روی سازه ها می گردد که این رطوبت به عنوان الکترولیت واکنش خوردگی می باشد .

ساعات آفتابی زیاد در طول سال نیز می تواند برخی تغییرات ساختاری برای مواد را در پیش داشته باشد، به خصوص در مورد مواد پلیمری و لاستیکی این مسئله حائز اهمیت است . وزش بادهای محلی که بطور عموم از طرف دریا به سمت ساحل می وزد دارای حداکثر سرعت وزش می باشد . این وزش باد باعث تشدید حرکت یون های مهاجم مانند یون کلروسولفات موجود در محیط شده و از این طریق یون ها به سمت سازه های موجود در منطقه هدایت می شوند . در ضمن وجود ماسه و ذرات معلق در هنگام وزش باد خوردگی سایشی را برای مواد فراهم می نماید .

طبقه بندی میزان خوردگی در استاندارد ISO 9223 تحت شرایط و عوامل مختلف مانند زمان ترشوندگی و مقدار آلودگی بوسیله دی اکسید گوگرد (SO<sub>2</sub>) و یا یون کلر (Cl<sup>-</sup>) بیان می شود. مطابق با استاندارد ISO 9223 میزان ترشوندگی در اتمسفر حاشیه خلیج فارس - بندرعباس T4 یا T5 می باشد که به لحاظ عددی رقمی معادل ۴۲۰۰ یا ۶۰۰۰ ساعت در سال مدت زمان ترشوندگی قطعات و مواد در منطقه است و مطابق با همین استاندارد رده خوردگی بین C4 تا C5 یعنی شدیدترین حالت های خوردگی در این منطقه می باشد . در این پایگاه که فاز اول برای بخش توزیع تاسیس گردیده عملکرد کلیه تجهیزات توزیع بصورت میدانی و تحت شرایط محیطی منطقه با تجهیزات آزمایشگاهی نوینی که تهیه گردیده قابل تست و مونیتور می باشد . تجهیزات آزمایشگاهی به شرح زیر می باشد :

## تجهيزات آزمایشگاهی الکتریکی :

(ON LINE) آنالیز جریان نشتی مقررہ بصورت بلادرنگ

OLCA (مونیتورینگ جریان نشتی برقگیر)

LCM II دستگاه هدایت سنج الکتریکی

DDG (گیج جهت دار اندازه گیر آلودگی )

دستگاه اندازه گیر نقطه شبنم

### دستگاههای اندازه گیری موادی

(اندازه گیر پوشش بتن ) دستگاه کاورمتر

(تهیه نمونه ریز از بتن ) دستگاه میکروکورینگ

دستگاه تست کلر

دستگاه سختی سنج بتن

دستگاه ضخامت سنج پرتابل

ترازوی دقیق دیجیتالی با دقت ۰/۱ میلی



## مانیتورینگ جریان نشتی مقره‌ها در پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برقی مناطق جنوبی کشور:

نشست آلودگی بر روی ایزولاسیون خطوط و شبکه‌های انتقال و توزیع در مناطق ساحلی و دریای عمان - عامل اصلی وقوع خطاهای عایقی و خاموشی‌های ناخواسته در این منطقه محسوب می‌گردد. شدت و نوع آلودگی دریایی - بیابانی در کنار شرایط حاد محیطی به لحاظ دوره بارش، ترکیبات دما - رطوبت و دفعات مکرر وقوع پدیده شبنم منجر به حل شوندگی لایه آلوده بر روی مقره گردیده و با ایجاد یک مسیر الکترولیت، سبب عبور جریان‌های نشتی و نهایتاً وقوع تخلیه سطحی می‌گردد. هر چند تاکنون اندازه‌گیری‌های جریان نشتی بصورت آزمایشگاهی بسیار انجام گرفته و نتیجه مطالعات با این شبیه سازی‌های آزمایشگاهی نتایج مطلوبی را نیز ارائه داده است. ولی با این وجود از آنجا که این شبیه سازی‌ها کاملاً بیانگر شرایط محیطی نمی‌باشند، در عمل بکارگیری روش اندازه‌گیری جریان نشتی در شرایط واقعی محیط و تحت ولتاژ شبکه ضروری و گریز ناپذیر می‌باشد. روشهای متداول مانیتورینگ آلودگی مقره‌ها نظیر روشهای ESDD-NSDD و DDG تاکنون بسیار مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته‌اند. آنچه که روش مانیتورینگ جریان نشتی مقره‌ها را از سایر روشها متمایز می‌سازد بررسی لحظه به لحظه و ثبت پارامترهای مختلف الکتریکی مقره نظیر دامنه جریان، بار الکتریکی روی مقره، هدایت سطحی می‌باشد که تناظری که سیستم را برقرار می‌سازد. تجربیات بهره برداری و مطالعات میدانی نشان داده‌اند که پروفیل و جنس مقره در میزان جریان نشتی عبوری و نیز میزان آلودگی نشسته بر سطح آن تاثیر بسزایی دارد.

### مانیتورینگ جریان نشتی مقره‌ها

جریان نشتی به عنوان شاخص مهمی جهت بررسی عملکرد مقره‌ها شناخته می‌شود. دامنه و شکل جریان نشتی بوسیله امپدانس سطحی مقره که خود نتیجه اثر متقابل سطح مقره و محیطی که در آن کار می‌کند، تعیین می‌شود. با این وجود، این مساله که کدام یک از مشخصه‌های جریان نشتی باید مانیتور شود و چگونه باید مورد مقایسه قرار بگیرد، نیاز به بررسی‌های دقیق دارد. دامنه قله جریان نشتی شاخصی است که احتمال وقوع

شکست الکتریکی سطحی را مشخص می‌کند. فرمول تجربی V.erna مقدار قله جریان نشستی را در یک سیکل قبل از وقوع شکست الکتریکی سطحی به این صورت بیان می‌کند:

$$I_{\max} = \left( \frac{S_{CD}}{15.32} \right)^2$$

که در آن فاصله  $S_{CD}^{[1]}$  فاصله خزشی ویژه می‌باشد که به صورت ذیل تعریف می‌شود:

$$S_{CD} = \frac{L}{U_{\max}}$$

L فاصله خزشی کل مقره به mm

$U_{\max}$  حداکثر ولتاژ موثر فاز به فاز سیستم به kv

بنابراین، مقادیر قله جریان نشستی که برای مقره‌های آزمون ثبت شده است را می‌توان برای مقایسه عملکرد نسبی مقره‌ها و تعیین احتمال وقوع شکست سطحی آنها مورد استفاده قرار دارد.

نرخ وقوع پالسهای قله جریان نشستی بالاتر از مقادیر دامنه آستانه انتخابی را نیز می‌توان به عنوان یک شاخص دیگر ارزیابی مقره‌های مانیتور کرد و به عنوان معیاری برای بررسی عملکرد مقره و تعیین احتمال وقوع شکست سطحی، از آن بهره گرفت.

نکته: این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که ممکن است مقادیر قله جریانهای نشستی در دو مقره مختلف یکسان باشند اما شکل موج جریان نشستی آنها از سینوسی خالص تا شکل موج پالسی یعنی از حالت خازنی تا حالت مقاومتی، متغیر باشند. علت این امر طبیعت غیرخطی قوس روی باندهای خشک می‌باشد که می‌تواند باعث ایجاد تغییرات زیاد شکل موج شود. بنابراین در ارزیابی‌ها صرفاً نباید مقادیر دامنه قله جریان نشستی را به عنوان شاخصی برای مقایسه نسبی عملکرد مقره‌ها در نظر گرفت.

ناحیه زیر منحنی جریان نشستی، شکل و دامنه موج را برای بررسی در اختیار ما قرار می‌دهد. این ناحیه که با انتگرال گیری از شکل موج جریان نشستی در حوزه زمان محاسبه می‌شود، مقدار شارژ الکتریکی - کلمب - که بر روی مقره جاری است را بدست می‌دهد. از مقدار تجمعی بار جاری بر روی مقره‌های تحت آزمون، برای مقایسه آنها می‌توان استفاده نمود. با توجه به مطالب ذکر شده، مانیتورینگ مقدار قله جریان، نرخ وقوع پالس‌های قله-های جریانی برای سطوح مختلف جریان و بار تجمعی روی مقره از بهترین شاخصهای عملکرد مقره هستند و برای مقایسه عملکرد مقره‌های تحت آزمون می‌توان از آنها استفاده نمود.

## مشخصات اجرایی

### ۱- مشخصات مقره‌های آزمون

مقره‌های آزمون مورد استفاده در ایستگاه از نوع مقره‌های رده توزیع و دارای مشخصات فنی مطابق با جدول پایین می‌باشند.

### ۲- دوره زمانی مانیتورینگ آلودگی

در این بررسی مقره‌های آزمون در پایگاه تحقیقاتی نصب گردیدند و پس از گذشت ۱۲ ماه قرار گیری در معرض شرایط محیطی منطقه، به مدت ۷ هفته از تاریخ ۸۷/۲/۱۲ الی ۸۷/۳/۲۹ تحت آزمون سنجش جریانی نشستی قرار گرفتند. کلیه پارامترهای آب و هوایی نیز در طول این دوره ثبت و پردازش گردیدند. در پایان دوره به جهت مقایسه و ارزیابی عملکرد و آنالیز نتایج عملیات برداشت آلودگی به روش ESDD-NSDD نیز انجام پذیرفت.

مشخصات مقره‌های آزمون

ردیف	کد	نوع مقره	فاصله خزشی	جنس
۱	Ins1	انکایی ۸ پله	۸۲۵	پرسلانی
۲	Ins2	انکایی ۶ پله	۶۹۶	پرسلانی
۳	Ins3	سوزنی ۵۶-۲	۴۳۲	پرسلانی
۴	Ins4	لانگراد	۶۵۵	پرسلانی
۵	Ins5	بشقابی ضدمه	۴۳۲*	شیشه‌ای
۶	Ins6	سوزنی ۵۶-۳	۶۸۶	پرسلانی
۷	Ins7	پلیمری ۱	۹۰۰	سیلیکون رابر
۸	Ins8	پلیمری ۲	۴۷۰	سیلیکون رابر
۹	Ins9	بشقابی استاندارد	۲۹۰*	شیشه‌ای

\* آزمون با زنجیره مقره ۲ عددی انجام پذیرفته است.

### ۳- مشخصات اجرایی ایستگاه برداشت آلودگی

شکل زیر ایستگاه آزمون و مقره‌های مختلف منصوبه را نشان می‌دهد. ایستگاه بر روی یک پایه طرح H و بر روی شبکه توزیع ۴۰ کیلو ولت پایگاه تحقیقاتی اجرا گردیده است.

مشخصات مقره‌های آزمون

ردیف	کد	نوع مقره	فاصله خزشی	جنس
۱	Ins1	انکایی ۸ پله	۸۲۵	پرسلانی
۲	Ins2	انکایی ۶ پله	۶۹۶	پرسلانی
۳	Ins3	سوزنی ۵۶-۲	۴۳۲	پرسلانی
۴	Ins4	لانگراد	۶۵۵	پرسلانی
۵	Ins5	بشقابی ضدمه	۴۳۲*	شیشه‌ای
۶	Ins6	سوزنی ۵۶-۳	۶۸۶	پرسلانی
۷	Ins7	پلیمری ۱	۹۰۰	سیلیکون رابر
۸	Ins8	پلیمری ۲	۴۷۰	سیلیکون رابر
۹	Ins9	بشقابی استاندارد	۲۹۰*	شیشه‌ای

\* آزمون با زنجیره مقره ۲ عددی انجام پذیرفته است.

#### ۴- دستگاه مانیتورینگ جریان ناشتی مقره‌ها (OLCA)

سیستم OLCA با دارا بودن ۹ حسگر جریان ناشتی بطور همزمان می‌تواند میزان جریان ناشتی ۹ مقره یا بوشینگ را ثبت و تجزیه و تحلیل نماید. حسگرهای جریان ناشتی، مبدل‌های جریان اثر هال با دقت بسیار بالا می‌باشند. که براساس جبرانسازی مغناطیسی عمل می‌کنند. حسگرها در پتانسیل زمین نصب می‌شوند. در مقره‌های آویزی یک مقره بشقابی بصورت سری با مقره تحت آزمون قرار داده می‌شود. سپس یک انتهای حسگر به بخش میان ۲ مقره و انتهای دیگر به بدنه متصل می‌گردد. هر گونه جریان ناشتی که در مقره جاری شود از طریق حسگر به سمت بدنه منحرف می‌گردد. امیدانس ورودی حسگر بسیار پایین است، لذا هر دو سمت مقره بشقابی، تضمین می‌کند که همه جریان ناشتی در داخل حسگر جاری گردد.


از آنجا که بررسی تاثیرات شرایط محیطی بر عملکرد مقره‌های آلوده و میزان عبور جریان ناشتی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دستگاه به حسگرهای مختلف شرایط محیطی شامل حسگرهای دما و رطوبت، سرعت و جهت باد، میزان بارش و میزان تابش اشعه ماوراء بنفش مجهز می‌باشد.

#### شرایط محیطی منطقه در طول دوره آزمون

شرایط محیطی منطقه در طول دوره آزمون جریان ناشتی، اردیبهشت - خرداد ۱۳۸۷، بررسی می‌گردد. نکته: کلیه نمودارهای ارائه شده در این بخش به جهت ارائه تصویر بهتری از روند تغییرات پدیده‌ها در طول شبانه روز، براساس بالاترین مقدار ثبت شده رخداد پدیده در ساعات مختلف شبانه روز در طول کل دوره آزمون (۷ هفته) ترسیم گردیده‌اند.

## فشار بخار اشباع و میزان رطوبت نسبی

شکل زیر میزان و روند تغییرات حداکثر رطوبت نسبی و حداکثر فشار بخار اشباع محیط که بیانگر میزان شرحی بودن منطقه می باشد را بر حسب ساعات وقوع در طول شبانه روز نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می گردد شرایط شرحی در طول دوره آزمون در منطقه حاکم می باشد<sup>[2]</sup> و میزان حداکثر آن در اواخر شب - بین ساعات ۱۲ نیمه شب تا ۶ صبح و همزمان با بالاترین مقادیر رطوبت نسبی رخ می دهد که منجر به وقوع دفعات متوالی شبنم و کنداسیون بر روی سطوح عایقی می گردد.



نمودار تغییرات حداکثر رطوبت نسبی (بالا) و حداکثر فشار بخار اشباع محیط (پایین) بر حسب ساعات وقوع در طول شبانه روز



۲- مرز تعیین شرحی بودن هوای محیط فشار بخار اشباع ۱۴/۰۸ میلی بار می باشد.

## دمای محیط، دمای نقطه شبنم و میزان تابش‌های خورشیدی در طول دوره آزمون

همانطور که از شکل مشخص می‌گردد حداکثر دمای محیط در منطقه در طول دوره آزمون - اردیبهشت و خرداد ماه - در حدود ۴۲ درجه سانتی‌گراد و در هنگام ظهر می‌باشد. حداکثر دمای شب هنگام در این منطقه در این دوره زمانی نیز حدود ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دمای نقطه شبنم محیط در منطقه به سرعت شرایط رطوبتی آن حدود ۲۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

لذا از آنجا که سطح مفره به علت ویژگی‌های ذاتی حرارتی خود - مشخصات موادی - دقیقاً مطابق با شرایط دمایی محیط اطراف خود رفتار نمی‌نماید، در طول روز و تحت تاثیر تابش اشعه آفتاب دارای دمای سطحی بالاتر و در طول شب و اوایل صبح همزمان با افت نسبی دمای هوا دارای دمای سطحی پایینتر از دمای محیط می‌گردد. این پدیده در شرایط رطوبتی محیط و یا تغییرات زیاد دمایی بین شب و روز منطقه عامل وقوع پدیده شبنم و مرطوب شوندگی سطح مفره می‌باشد.

میزان تابش اشعه ماوراء بنفش منطقه ( $UV_a$ ) نیز در این دوره به بیش از ۵۰۰ میکرو وات بر سانتی متر مربع می‌رسد.



نمودار تغییرات حداکثر دمای محیط (بالا)، حداکثر دمای نقطه شبنم (وسط) و میزان تابش UV (پایین) بر حسب ساعات شبانه‌روز

### ۳- باد (سرعت و جهت)



بررسی تاثیر باد بر فرایند تخلیه الکتریکی سطحی و نشست آلودگی بسیار پیچیده می‌باشد. سرعت و جهت باد می‌تواند اثری پاک‌کننده و یا اثری آلوده‌کننده داشته باشد.

باد می‌تواند با توجه به سرعت خود ذرات آلودگی را از نقاط و منابع آلودگی نزدیک و یا دور به سطح مقرر منتقل نماید و یا می‌تواند در شرایطی، آلودگی‌هایی را که به سطح مقرر نچسبیده‌اند را با توجه به سرعت آن - سرعت های زیاد - از روی سطح مقرر پاک نماید.

غالباً بادهای ملایم فرآیند شکل‌گیری شبنم را تسریع می‌کنند در حالیکه بادهای شدید تقریباً اثری معکوس دارند.



همانطور که از شکل مشخص می‌گردد حداکثر سرعت ثبت شده در طول شبانه‌روز دوره آزمون در شب هنگام- شرایط رطوبی- در حدود ۳ تا ۴ متر بر ثانیه و مقدار متوسط آن حدود ۱ متر بر ثانیه می‌باشد که نشان از وزش بادهای ملایم در منطقه و حاکم بودن شرایط سکون و شرجی در آن دارد.




نمودار تغییرات حداکثر سرعت باد (بالا) و متوسط سرعت باد (پایین) منطبق بر حسب ساعات وقوع در طول شبانه‌روز طول دوره آزمون

## نتایج اندازه‌گیری

### ۱- ارزیابی عملکرد مقره‌های اتکایی خط

تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان ناشی


در شکل نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان ناشی مقره‌های اتکایی پرسلانی ۸ و ۶ پله‌ای و مقره بشقابی مرجع طرح استاندارد در طول آزمون نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد در حالیکه حداکثر مقدار پیک جریان ناشی مقره ۸ پله‌ای (Ins1) حدود ۱۶ میلی‌آمپر می‌باشد این میزان در مقره ۶ پله‌ای (Ins2) به حدود ۱۵۲ و در مقره بشقابی استاندارد (Ins9) به حدود ۱۴۰ میلی‌آمپر نیز می‌رسد، که نشان از عملکرد نامناسب این دو مقره و ریسک بالای وقوع تخلیه سطحی در آنها دارد.



نمودار تغییرات حداکثر پیک مناطق جریان نشتی مقره‌های  
 اتکایی پرسلانی ۸ و ۶ پله و مقره بشقابی مرجع طرح استاندارد  
 (به ترتیب ins 9, ins 2, ins 1)

### تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی در طول ساعات شبانه‌روز

در شکل نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی مقره‌هایی اتکایی پرسلانی ۸ و ۶ پله و مقره بشقابی مرجع طرح استاندارد (Ins9) در طول ساعات شبانه‌روز نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد دامنه تغییرات جریان نشتی در طول شبانه‌روز در مقره ۶ پله‌ای (Ins2) و مقره بشقابی استاندارد بسیار قابل ملاحظه بوده و نشان از تحت تأثیر قرار گرفتن آنها از شرایط محیطی منطقه در طول شب- ۸ شب تا ۶ صبح- یعنی رطوبت و فشار بخار آب اشباع بالا و کاهش دمای سطحی تا حد دمای نقطه شبنم دارد.






نمودار تغییرات حداکثر یک مطلق جریان نشتی مقره‌های انکابین  
برسلائی ۸ و ۶ پله و مقره بشقابی مرجع طرح استاندارد در طول شبانه‌روز  
(به ترتیب ins 9, ins 2, ins 1)

## آنالیز تعداد ضربات جریان نشتی

دستگاه OLCA در هر بازه زمانی نمونه‌برداری، مقادیر مثبت و منفی قله جریان نشتی را به درون حافظه رجیستری روزانه شمارنده ضربات جریان نشتی که مقادیر از پیش تعیین شده ذیل را دارند فیلتر می‌کند:

۱-۵، ۲۰-۲۵۰، ۱۰۰-۲۵۰ و ۲۵۰-۵۰۰ میلی‌آمپر

از آنجا که در این تکنیک، تعداد پالسهای شمارش گردیده، بر پایه فقط یک مقدار قله ذخیره شده در هر بازه زمانی ۱۰ دقیقه‌ای است، بنابراین ممکن است تعداد آن کمتر از تعداد پالسهای واقعی باشد که برای آن مقدار خاص یا هر مقدار پایین‌تر که کلاً چشم‌پوشی شده است، رخ داده باشد. همانطور که در شکل (۳-۵) ملاحظه می‌گردد تعداد دفعات وقوع ضربات جریان نشتی آن در محدوده بالاتر از ۲۰ میلی‌آمپر صفر می‌باشد و این در حالی است که در مقره‌های ۶ پله‌ای (Ins2) و بشقابی استاندارد (Ins9) تعداد قابل ملاحظه‌ای ضربات جریان نشتی ۲۰-۱۰۰ میلی‌آمپر و در موارد معدود ضربات در محدوده ۱۰۰-۲۵۰ میلی‌آمپر مشاهده می‌گردد.




نمودار تعداد دفعات وقوع ضربات جریان نشتی

## ۲- ارزیابی عملکرد مقره‌های سوزنی خط


### تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی

در شکل نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی مقره‌های سوزنی ۲۰ کیلو ولت (In3) و ۳۳ کیلو ولت (In6) را نشان می‌دهد. لازم به ذکر می‌باشد که در این بررسی مقره سوزنی ۳۳ کیلو ولت در حالت افقی نصب گردیده است.





### تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی در طول ساعات شبانه روز

در شکل نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی مقره‌های آزمون در طول ساعات شبانه روز نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد نوسان تغییرات بویژه در مقره سوزنی ۲-۵۶ (In3) نسبتاً قابل ملاحظه می‌باشد.



### آنالیز تعداد ضربات جریان نشتی

همانطور که ملاحظه می‌گردد شکل تعداد دفعات وقوع ضربات جریان نشتی در مقره سوزنی ۲-۵۶ (In3) بسیار بالا می‌باشد که نشان از عدم برآورده نمودن سطح عایقی مناسب با توجه شرایط محیطی منطقه باشد.




نمودار تعداد دفعات وقوع ضربات جریان نشتی

## ارزیابی عملکرد مقره‌های طرح لانگراد و ضدمه

### تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی


در شکل نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان شتی مقره‌های لانگراد پرسلینی و بشقابی طرح ضدمه نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد مقره لانگراد در مقام مقایسه عملکرد مناسب‌تری را از خود نشان می‌دهد بطوریکه سطح بالای اپیک جریان از ۲۳ میلی آمپر فراتر نرفته است.



تمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی  
مقره‌های لانگراد (بالا) و ضدمه (پایین)

### تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی در طول ساعات شبانه روز


در شکل نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی مقره‌های آزمون در طول ساعات شبانه روز نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد نوسان تغییرات بویژه مقره ضدمه (Ins5) نسبتاً قابل ملاحظه می‌باشد. هر چند در مقام مقایسه با مقره بشقابی طرح استاندارد (Ins9) عملکرد بسیار مناسب‌تری را دارا می‌باشد.



نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان ناشی  
مقره‌های لانگ‌راد (بالا) و ضدمه (پایین) در طول شبانه‌روز

### آنالیز تعداد ضربات جریان ناشی

همانطور که ملاحظه می‌گردد شکل تعداد دفعات وقوع ضربات جریان ناشی در مقره لانگ‌راد پرسلینی (Ins4) به مراتب کمتر از طرح بشقابی ضدمه (Ins5) می‌باشد.




نمودار تعداد دفعات وقوع ضربات جریان ناشی



#### ۴- ارزیابی عملکرد مقره‌های پلیمری

##### شکل موج جریان نشتی



نوع خاص شکل موج جریان نشتی مقره‌های پلیمری در مقایسه با مقره پرسلانی طرح استاندارد (Ins9) در شکل نمایش داده شده است که نشان از تغییرات محتویات هارمونیک‌های جریان نشتی در مقره‌های پلیمری دارد.



مقایسه نمونه شکل موج مقره پلیمری (Ins8) و مقره بشقابی پرسلانی (Ins9)

## تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی


در شکل نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی مقره‌های پلیمری نمونه (Ins7&8) نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد دامنه کم پیک حداکثر جریان از موارد قابل توجه است.



نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی  
مقره‌های پلیمری (ins 7 & ins 8)

## تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی در طول ساعات شبانه روز


شکل (۵-۱۲) نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی مقره‌های پلیمری (Ins7&8) در طول ساعات شبانه روز نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد دامنه نوسان مابین شب و روز در این مقره‌ها در مقایسه با مقره‌های بشقابی پرسلانی (Ins9) بسیار کم و ناچیز می‌باشد که نشان از عملکرد مناسب این مقره‌های در شرایط رطوبی و شرحی شب هنگام می‌باشد.



نمودار تغییرات حداکثر پیک مطلق جریان نشتی  
مقره‌های پلیمری و مقره پشقای بی‌سلاخی در طول شبانه‌روز

### آنالیز تعداد ضربات جریان نشتی


همانطور که ملاحظه می‌گردد تعداد دفعات وقوع ضربات جریان نشتی در مقره‌های پلیمری آزمون را نشان می‌دهد. تعداد دفعات وقوع کم ضربات جریا نشتی حتی در رنج ۵-۲۰ میلی آمپر از موارد قابل ملاحظه می‌باشد.



نمودار تعداد دفعات وقوع ضربات جریان نشتی

## بار الکتریکی تجمعی روی مقره پلیمری

در شکل (۵-۱۴) میزان بار الکتریکی تجمعی بر روی مقره‌های پلیمری (Ins7&8) در طول دوره آزمون در مقایسه با مقره بشقابی استاندارد پرسلینی (Ins9) نمایش داده شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد در مقام مقایسه مقره پرسلانی بشقابی بار الکتریکی را بر روی خود جمع نموده است.



بار الکتریکی تجمعی مقره‌های پلیمری و مقره بشقابی استاندارد پرسلانی

## بحث و نتایج

در این پروژه مقره‌های خطوط توزیع در ایستگاه مانیتورینگ آلودگی در پایگاه تحقیقاتی برق هرمزگان نصب شدند و با استفاده از روش مانیتورینگ جریان نشتی و اندازه‌گیری ESDD-NSDD معیارهای مناسبی برای انتخاب مقره‌های خطوط توزیع در نواحی ساحلی بدست آمد.

پروفیل مقره‌های پرسلانی نقش اساسی در میزان جریان نشتی عبوری از آنها و میزان آلودگی رسوب کرده بر روی سطح آنها دارد.

خاصیت آگریزی مقره‌های پلیمری عامل اصلی عملکرد مناسب این مقره‌ها در شرایط مناطق ساحلی می‌باشد.

این پدیده موجب نوسان کم دامنه تغییرات جریان نشتی در طول شبانه روز در این مناطق می‌گردد.

سنجش جریان نشتی این امکان را فراهم می‌سازد که بتوان زمان بهینه انجام عملیات شستشو و تعداد دفعات مورد نیاز خطوط و پست‌ها را با دقت بالا بدست آورد.

شرایط آب و هوایی نقش اساسی را در فرایند آلودگی و مکانیزم شکست الکتریکی سطحی ناشی از آلودگی ایفا می‌کنند و یا به بیان دیگر نشست ذرات آلودگی، نحوه توزیع آلودگی بر سطح مفره، دوام شرایط آلودگی، عمق نفوذ آلودگی از سمت منابع آلودگی به سمت ایزولاسیون موجود شبکه و میزان عبور جریان ناشی از آنها تحت تاثیر و نفوذ شرایط آب و هوایی منطقه قرار دارد.

پایگاه تحقیقاتی با در اختیار داشتن امکانات انجام آزمونهای میدانی می‌تواند به مثابه یک آزمایشگاه تحقیقاتی منطقه‌ای عمل نموده و می‌تواند به عنوان آزمایشگاه مرجع در منطقه به ارائه گواهی تائید صحت عملکرد تجهیزات مختلف در شرایط خاص محیطی منطقه بپردازد.

## نتیجه گیری :

۱- تاثیرات آلودگی و بروز خوردگی در عناصر خطوط انتقال و توزیع نیرو خصوصاً در رابطه با محیط های خورنده علاوه بر ایجاد اختلال در سیستم برق رسانی باعث صرف هزینه های هنگفت سالیانه به منظور تعمیر، ترمیم، تعویض و جایگزینی اجزاء و قسمت های معیوب می گردد، کاهش قابلیت اطمینان عناصر خطوط در اثر این عوامل به غیر از خسارتهای اقتصادی می تواند باعث به خطر افتادن ایمنی پرسنل گردد .

۲- وجود شرایط آب و هوایی نامناسب و اتمسفر خورنده در منطقه حاشیه خلیج فارس و دریای عمان مشکلات بسیاری را برای صنعت برق منطقه فراهم نموده و خسارت بسیار را به وسایل و تجهیزات وارد کرده است .

۳- با توجه به شبکه الکتریکی موجود در منطقه حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و عدم وجود استاندارد آلودگی و خوردگی و با ذکر مسائل و مشکلات موجود در منطقه در راستای پیگیری و انجام اهدافی نظیر نظارت بر عملکرد مناسب تجهیزات نصب شده و انتخاب تجهیزاتی که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه امکان نصب در منطقه را دارند، وجود پایگاه تحقیقاتی جهت بررسی عملکرد این تجهیزات در منطقه لازم و ضروری به نظر می رسد .

۴- باید توجه سازندگان و واردکنندگان تجهیزات برقی را به این مسئله معطوف کرد که در صورتیکه تجهیزات آنها در شبکه منطقه دچار فرسایش و عیوب در کارکرد می گردند اقدام به اصلاح و بازسازی آنها نمایند و یا به تولیدکنندگان داخلی آنچه که برای نصب در منطقه مناسب می باشد را سفارش دهند تا در این خصوص از خسارتهای مالی جلوگیری بعمل آید .

۵- تدوین یک خط مشی واحد جهت تحقیق در مورد آسیب های گالوانیزه و راههای جلوگیری از آن با سازمان دادن گروههای بازرسی، تحقیقاتی، انتشارات، آموزش و دستورالعمل های مناسب عملی خواهد شد . ایجاد زمینه هائی برای تبادل نظر و هماهنگ ساختن فعالیت کارخانجات ، پیمانکاران ، مشاورین و دیگر صاحب نظران در این زمینه کمک موثری خواهد بود .

۶- علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت برق کشور در سواحل جنوبی برای از بین بردن اثرات مخرب موجود در منطقه با صرف نیروی انسانی همچنان نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد می‌باشد که این مسئله به لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه نمی‌باشد .

۷- در صورت حرکت در این مسیر و رسیدن به اهداف مورد نظر در صنعت برق منطقه علاوه بر صرفه‌جویی ارزی و اقتصادی فرصتی برای رشد و بهبود سیستم‌های مختلف مانند سیستم بهره‌برداری فراهم می‌گردد .

## مراجع و منابع :

- الهام جعفر صالحی ، «عوامل موثر در خوردگی تیرهای بتنی » ، پژوهشگاه نیرو،
- دکتر احمد ساعتچی ، « مهندسی خوردگی » جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
- «گزارش طرح جامع رفع مشکلات و معضلات خاص صنعت برق در استانهای جنوبی کشور »، پژوهشگاه نیرو
- «بررسی مشکلات صنعت برق و خوردگی مواد ولزوم احداث پایگاه تحقیقاتی در سواحل جنوبی کشور» شرکت برق منطقه ای هرمزگان ،مهندس رضایی ، کندی ،ارجمند
- محمد رضا طوسی پناه ، « تاثیرات آلودگی بر روی خطوط انتقال نیرو» ، شرکت توانیر ، پنجمین کنفرانس بین المللی برق
- مهندس ابوالقاسمی ،حسینی « تاثیرات آلودگی و خوردگی در کاهش قابلیت اطمینان عناصر خطوط انتقال و توزیع نیرو» شرکت برق منطقه ای اصفهان
- محمد افضل پور « بررسی و نقش اقتصادی رنگ و پوشش های صنعتی در صنعت برق » ، یازدهمین کنفرانس بین المللی برق
- شاهرخ آهنگرانی « بررسی خوردگی اتمسفری آلومینیوم و آلیاژهای آن » سمینار، دانشکده فنی و مهندسی
- محمد ایرانی « بررسی خوردگی و پوسیدگی در پایه های انتقال نیرو در مناطق ساحلی و روشهای مقابله با آن « چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو ، فروردین ۷۳
- مصطفی نیکوکار « بررسی خوردگی و پوسیدگی در پایه های فلزی، بتنی ، چوبی و روشهای مقابله با آن « کنفرانس شبکه توزیع
- میر جواد گرامیان - مرتضوی - اله کرم - رضائی - سامان کندی «بررسی رفتار خوردگی پوشش یراق آلات مقره کامپوزیتی رده ۶۳kV در محیط های خورنده »، پژوهشگاه نیرو ، چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
- مهندس فروزش و نعمتی « نشریه بررسی خوردگی در شبکه های توزیع استان هرمزگان»
- محمد حسین امرالهی « تاثیر آلودگی محیط بر روی مقره ها و روشهای مقابله با آنها» کنفرانس برق
- «مجموعه مقالات و کنفرانس های بین المللی برق»
- «گزارش اتفاقات و بانک اطلاعاتی شبکه فشار ضعیف بندرعباس»
- «بررسی ایزولاسیون خطوط انتقال نیروی کشوری»
- CRROSION ENGINEERING BY MARS G.FONTANA NORBERT D.GREENE
- OLCA CABINET ASSEMBLY AND INSTALLATION GUIDE MANUALS
- ROUND ROBIN POLLUTION MONITOR STUDY- CLGRE TASKFORCE 33- 13- 03- 2000